

Referencia EQ-10

Equipo Multifunción

Portátil

Monofásico



Eurotest 61557


(KMI-2086)

Manual de funcionamiento

V.2 - 20 750 484



METREL®



*INSTRUMENTO MULTI-FUCIÓN COMPROBADOR
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS*

Eurotest 61557
(KMI-2086)

Manual de funcionamiento
V.2 - 20 750 484

KOBAN 

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Descripción general.....	4
1.2. Advertencias.....	5
1.3. Lista de parámetros medibles por el Eurotest 61557.....	6
1.4. Normativas empleadas.....	7
2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO	8
2.1. Panel frontal.....	8
2.2. Panel de conectores.....	10
2.3. Parte inferior.....	11
2.4. Accesorios de serie.....	12
2.5. Accesorios opcionales.....	12
2.6. Accesorios necesarios para las mediciones específicas.....	12
3. INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN	14
3.1. Resistencia de aislamiento.....	14
3.2. Continuidad de conductores de protección.....	17
3.3. Continuidad (prueba continua).....	21
3.4. Resistencia de tierra (generador interno).....	24
3.5. Resistencia de tierra específica.....	31
3.6. Prueba del terminal PE.....	34
3.7. Diferencial (RCD) – Tens. de contacto y res. de tierra/bucle de defecto.....	36
3.8. Diferencial (RCD) – Tiempo de disparo.....	41
3.9. Diferencial (RCD) – Corriente de disparo.....	44
3.10. Diferencial (RCD) – Comprobación automática.....	46
3.11. Impedancia del bucle de defecto y posible corriente de cortocircuito.....	50
3.12. Tensión de contacto a la posible corriente de cortocircuito.....	53
3.13. Impedancia de línea y posible corriente de cortocircuito.....	55
3.14. Resistencia del bucle de N-PE y posible corriente de cortocircuito.....	57
3.15. Rotación de fases.....	59
3.16. Corriente.....	61
3.17. Dispositivos de protección de sobrefusión mediante varistor.....	65
3.18. Seguimiento de una instalación eléctrica.....	68
3.19. Potencia.....	71
3.20. Energía.....	73
3.21. Armónicos.....	75
4. OTRAS FUNCIONES	78
4.1. Funciones de configuración (setup).....	78
4.2. Creación de la estructura de la instalación en un PC.....	79
4.3. Almacenamiento de los resultados.....	82
4.4. Recuperación de los resultados almacenados.....	84
4.5. Borrado de los resultados almacenados.....	85
4.6. Reset – Restablecimiento del instrumento.....	87
5. MANTENIMIENTO	88
5.1. Pilas.....	88
5.2. Fusibles.....	89
5.3. Limpieza.....	90
5.4. Calibración periódica.....	90
5.5. Servicio de reparaciones.....	90
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	91
6.1. Funciones.....	91
6.2. Características generales.....	95

1. INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la adquisición del Eurotest 61557 y sus accesorios, fabricados por METREL d.d., y distribuido en España por TEMPER S.A. bajo su marca KOBAN. Nos alegramos de poder ofrecer un equipo de prueba altamente profesional para llevar a cabo la inspección completa de instalaciones eléctricas en los edificios así como también de resistencias de tierra. El equipo ha sido diseñado y fabricado en base a la rica y extensa experiencia adquirida a través de muchos años de tratar con equipamiento de prueba de instalaciones eléctricas.

1.1. Descripción general

El Eurotest 61557 es un instrumento altamente profesional, multifunción y portátil, diseñado para efectuar todas las mediciones requeridas por la normativa europea EN 61557 y BS7671, así como diversas pruebas y mediciones.

El instrumento está provisto de todos los accesorios necesarios para realizar las pruebas. Se puede guardar en una funda de transporte opcional junto con dichos accesorios.

La mayoría de las partes electrónicas del Eurotest 61557 han sido fabricadas con tecnología SMD que no exige prácticamente ninguna intervención del servicio de reparaciones. La amplia pantalla de matriz de puntos con retroiluminación permite ver los resultados fácilmente, así como la amplia gama de subresultados parciales, parámetros y mensajes. El manejo es sencillo y claro, el operario no necesita ningún entrenamiento especial (excepto el referido a este manual de instrucciones) para maniobrar con el instrumento.

Para facilitar la tarea del operario, se recomienda leer la publicación **Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión**

Una característica importante del Eurotest 61557 es su sistema único incorporado para guardar los resultados de las pruebas. El software profesional para PC permite la transferencia sencilla de los resultados de las pruebas y otros parámetros en ambas direcciones entre el instrumento de prueba y un PC, así como la creación automática de protocolos e informes. Utilizando este sistema procedimientos completos de medición pueden ser llevados a cabo rápidamente, proporcionando una ventaja significativa al usuario sobre otros operarios, quienes tienen que crear los protocolos manualmente.

1.2. Advertencias

Con el fin de alcanzar el máximo nivel de seguridad para el operario mientras lleva a cabo las diversas mediciones y pruebas utilizando el Eurotest 61557, además de cerciorarse de que el equipo de pruebas no sufre ningún daño, es necesario tener en cuenta las siguientes advertencias generales:

- ❖ Si el equipo de pruebas se utiliza de un modo no especificado en este manual de funcionamiento, la protección que ofrece el equipo puede resultar afectada.
- ❖ No utilice el aparato ni los accesorios si percibe algún tipo de deterioro.
- ❖ En caso de se funda un fusible, siga las instrucciones que figuran al final de este manual (Mantenimiento), para su reemplazo.
- ❖ La reparación o la calibración del aparato sólo pueden ser efectuadas por personal competente y autorizado.
- ❖ Tenga en cuenta todas las precauciones normalmente conocidas para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica mientras manipula instalaciones eléctricas.
- ❖ Utilice únicamente los accesorios de serie u opcionales suministrados por su distribuidor.

1.3 Parámetros medibles por el Eurotest 61557

Parámetros	Selector de funciones	Descripción
Resistencia de tierra RE (Método de 4 puntas)	R, EARTH	- Cuatro cables de prueba - Dos picas de prueba
Resistencia de tierra RE (Método de 4 puntas + una pinza)	R, EARTH	- Cuatro cables de prueba - Dos picas de prueba - Una pinza
Resistencia de tierra RE (dos pinzas)	R, EARTH	- Dos pinzas
Resistividad de tierra	R, EARTH	- Cuatro cables de prueba - Cuatro picas de prueba
Continuidad R de conductores de protección	R 200 mA CONTINUITY	- Corriente de prueba 200 mA d.c. - Medición única - Inversión de la polaridad automática
Continuidad Rx	R 200 mA CONTINUITY	- Corriente de prueba < 7 mA - Medición continua
Resistencia de aislamiento RI	RISO	- Tensiones de prueba: 50, 100, 250, 500, 1000 V
Tensión de ruptura del varistor Ub	TEST	- Tensión de prueba de 0 a 1000 V - Corriente de ruptura 1 mA
Corriente de fuga It	CURRENT	- Pinza
Corriente de carga I	CURRENT	- Pinza
Armónicos de tensión y corriente (hasta el 21º)	HARMONICS	- Sistema monofásico - Pinzas (arm. corriente) - Puntas (arm. tensión)
Potencia P, Q, PA, cos.	POWER ENERGY	- Sistema monofásico - Pinza de corriente
Energía W	POWER ENERGY	- Sistema monofásico - Pinza de corriente
Seguimiento de una instalación	Phase rotation/ LOCATOR	- En combinación con un indicador de mano - Carga o imposición de la señal de prueba
Rotación de fases	Phase rotation/ LOCATOR	
Diferencial – Tensión de contacto Uc	RCD	- Con o sin picas de prueba.
Diferencial – Tiempo de disparo t	RCD	
Diferencial – Corriente de disparo	RCD	
Diferencial – Resistencia de tierra RE (fuente externa)	RCD	- Pica de prueba - Sin disparo del diferencial

Diferencial – Resistencia del bucle de defecto RL	RCD	- Sin disparo del diferencial
Impedancia de línea ZL-N, ZL-L	ZLINE	- Entre L y N ó L y L
Posible corriente de cortocircuito de línea Ipsc	ZLINE	- Entre L y N ó L y L
Impedancia del bucle de defecto ZL-PE	ZLOOP	- Entre L y PE
Posible corriente de cortocircuito del bucle de defecto Ipsc	ZLOOP	- Entre L y PE
Tensión de contacto a la posible corriente de cortocircuito Uc/Ipsc	ZLOOP	- Puntas de prueba - Con puntas de prueba aux.
Resistencia de bucle N-PE RN-PE	RLOOP N-PE	- Sin disparo del diferencial - Fuente interna
Posible corriente de cortocircuito del bucle de defecto Ipsc (sin disparo del diferencial)	RLOOP N-PE	- Entre L y PE - Sin disparo del diferencial

1.4. Normativas empleadas

El Eurotest 61557 ha sido diseñado según la normativa de seguridad europea
- EN61010 - 1

EMC (ruido e inmunidad) de acuerdo a las normativas europeas
- EN 50081 - 1
- EN 50082 - 1

Mediciones de acuerdo con la normativa europea EN 61557:

- Resistencia de aislamiento Parte 2
- Impedancia de bucle Parte 3
- Resistencia de conexión a tierra y uniones equipotenciales Parte 4
- Resistencia de tierra Parte 5
- Diferenciales en sistemas TT y TN Parte 6
- Secuencia de fases Parte 7

2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

2.1. Panel frontal




Fig. 1. Panel Frontal

Leyenda:

- 1..... Tecla **On/Off** para encender y apagar el instrumento. El auto OFF (apagado automático) sucede 10 minutos después del último toque de tecla o movimiento del selector de funciones.
- 2..... Tecla **HELP** (ayuda) para mostrar el menú de ayuda (conexión de puntas de prueba y otros datos).
- 3..... Tecla **Light** (luz) para encender o apagar la retroiluminación del display. El auto OFF (apagado automático) ocurre automáticamente 20 seg. después del último toque de tecla o movimiento del selector de funciones.
- 4..... Tecla **RCL** para recuperar datos grabados.
- 5..... Tecla **SAVE** para guardar los resultados de la medición efectuada.
- 6..... Contactos **PE** bajo a tecla **START** para probar el terminal PE (presencia de tensión de fase por error).
- 7..... Tecla **START** para iniciar el proceso de medición.
- 8..... Tecla **SETUP** para:
 - Ajustar el contraste del display.
 - Ajustar fecha y hora.
 - Ajustar los parámetros de comunicación.
 - Borrar todas las posiciones de la memoria.
- 9..... Tecla **ESC** (escape) para cancelar la ejecución de cualquier procedimiento iniciado (almacenado, recuperación, borrado de memoria, etc.)
- 10..... **Display de matriz de puntos** con retroiluminación.
- 11..... **Selector de funciones** selecciona los parámetros adecuados para hacer la comprobación. Permite seleccionar más de un parámetro en cada posición.
- 12..... **Ranura de la correa** para transportar el equipo.
- 13..... **Teclas de función** Para ajustar o seleccionar varios parámetros dentro de cada función. La función de cada tecla en concreto en cada función se indica en el display.

2.2 Panel de conectores

- Utilice únicamente cables originales.
- La tensión max. entre terminales principales y tierra es de 300 V
- La tensión max. entre terminales principales es de 500V
- La tensión max. entre terminales principales y C1-C2/P es de 300 V
- La corriente max. para los terminales C1-C2/P es de 0,3A.




Fig. 2. Panel de conectores

Leyenda:

- 1 Conectores principales
- 2 Tapa de protección de los conectores (protege contra la conexión simultánea de los cables de prueba y del cable RS 232)
- 3 Conector para pinza ó punta de prueba (C2/P)
- 4 Terminal de conexión para la pinza (C1)
- 5 Conector RS 232 (Para conectar el Eurotest 61557 a un PC)

2.3. Parte inferior




Fig. 3. Parte inferior

Leyenda:

- 1 Correa de nylon (para el transporte del instrumento colgando del cuello del operario).
- 2 Correa auxiliar de nylon (permite fijar el instrumento al cuerpo del operario)
- 3 Cubierta de plástico (sujeta la correa de transporte al instrumento). Debajo de ella hay un tornillo que debe retirarse para abrir el instrumento en caso de reparación o calibración.
- 4 Tornillo (debe retirarse para extraer la correa, o bien para su mantenimiento y reparación).
- 5 Letrero con las escalas de medición.
- 6 Tapa del compartimento de pilas y fusibles.
- 7 Tornillo (debe retirarse para cambiar las pilas o cambiar un fusible).
- 8 Pata de goma.

2.4. Accesorios de serie

Vea la hoja adjunta con la lista de accesorios de serie suministrados con el instrumento.

2.5. Accesorios opcionales

Vea la hoja adjunta con la lista de los posibles accesorios optativos que pueden suministrarse bajo pedido.

2.6. Accesorios necesarios para las mediciones específicas

El cuadro inferior presenta los accesorios (estándar u opcionales) necesarios para las mediciones específicas. Los accesorios marcados como **opcional** pueden ser también **estándar** en las configuraciones de algunos kit. Por favor consulte la lista adjunta de accesorios estándar para ver la configuración de su kit o póngase en contacto con su distribuidor para obtener información más detallada.

FUNCIÓN	ACCESORIOS NECESARIOS
Resistencia de aislamiento	- Cable de prueba universal o Comander de punta (Opción - Ref. nº KMA 1002)
Continuidad de conductores de protección	- Cable de prueba universal o Comander de punta (Opción - Ref. nº KMA 1002)
Continuidad	- Cable prueba universal o Comander de punta (Opción - Ref. nº KMA 1002)
Resistencia de tierra (método de cuatro terminales)	- Kit de comprobación de tierra - 20 m (Opción - Ref. nº KMS 2001) o Kit de comprobación de tierra - 50 m (Opción - Ref. nº KMS 2002)
Resistencia de Tierra (método de cuatro terminales + pinza)	- Kit de comprobación de tierra - 20 m (Opción - Ref. nº KMS 2001) o Kit de comprobación de tierra - 50 m (Opción - Ref. nº KMS 2002) - Pinza de corriente de baja escala (Opción - Ref. nº KMA 1018)
Resistencia de tierra (método de dos pinzas)	- Cable de prueba universal - Pinza de corriente de escala normal (Opción - Ref. nº KMA 1018) - Pinza de corriente de baja escala (Opción - Ref. nº KA 1019)
Resistencia de tierra específica	- Kit de comprobación de tierra - 20 m (Opción - Ref. nº KMS 2001) o Kit de comprobación de tierra - 50 m (Opción - Ref. nº KMS 2002)
Impedancia de bucle de defecto, I_{psc}	- Cable de prueba universal o Comander schuko (Opción - Ref. nº KMA 1001)
Impedancia de línea, I_{psc}	- Cable de prueba universal o Comander schuko (Opción - Ref. nº KMA 1001)
Tensión de contacto a I_{psc} (SEV 3559)	- Cable de prueba universal - Cable para punta de prueba de 4m (Opción - Ref. nº KMA 1012)

Diferencial - Tensión de contacto a I_N	- Cable de prueba universal o Comander schuko (Opción - Ref. nº KMA 1001)
Diferencial - Tiempo de disparo	
Diferencial - Corriente de disparo	
Diferencial - Resistencia de bucle de defecto	
Diferencial - Resistencia de tierra	
Diferencial - Comprobación automática	- Cable de prueba universal o Cable trifásico (Opción - Ref. nº KA 1110) o Adaptador trifásico (Opción - Ref. nº KA 1111)
Rotación de fases	
Seguimiento de fusibles, fallos y conductores	- Cable de prueba universal - Localizador de fusibles, fallos y conductores (Opción - Ref. nº KA 1005)
Potencia, Cos, Energía	- Cable de prueba universal - Pinza de corriente de baja escala (Opción - Ref. nº KMA 1018) o - Pinza de corriente de escala normal (Opción - Ref. nº KA 1019)
Armónicos	
Corriente RMS efectiva	
Dispositivo de protección de sobretensión mediante Varistor - Tensión de ruptura	- Cable de prueba universal

3. INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN

3.1. Resistencia de aislamiento

Existen diversos casos donde se debe medir la resistencia del aislamiento para garantizar la seguridad contra descargas eléctricas. Veamos unos ejemplos:

- Las resistencias de aislamiento entre conductores de la instalación (cualquier combinación).
- La resistencia de aislamiento de habitaciones o cuartos no conductivos (paredes y suelos).
- La resistencia de aislamiento de los cables de tierra.
- Resistencia de suelos semiconductivos (antiestáticos).

Para obtener la información adicional general acerca de la medición de la resistencia de aislamiento, consulte el manual **Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión**.


Advertencias!

- Asegúrese que el elemento a medir se encuentra sin alimentación (desconectado de la red) antes de comenzar la medición.
- Al medir la resistencia de aislamiento entre conductores todas las cargas deben estar desconectadas y todos los interruptores cerrados. Nunca toque el objeto sometido a comprobación mientras dura la prueba bajo riesgo de descarga eléctrica.
- No conecte los cables de prueba a una tensión externa superior a 500 V a.c. o d.c. para evitar dañar el instrumento.
- En caso que el elemento a comprobar sea capacitivo (compensación capacitiva de potencia reactiva, cables de gran longitud, etc.), la descarga automática del objeto no siempre podrá hacerse inmediatamente después del fin las mediciones. La tensión decreciente se indicará en el display. Evite desconectar las puntas hasta que la tensión sea inferior a 50V o bien descargue manualmente el objeto sometido a comprobación con cuidado.

Cómo efectuar las mediciones

Paso 1

- Conecte el cable universal de medición o el commander de punta al Eurotest 61557.
- Coloque el selector en la posición **Riso** y aparecerá el menú siguiente:



- 50 V..... Tensión de prueba nominal seleccionada.
- 1 M..... Límite inferior de resistencia de aislamiento seleccionado.
- Um..... Tensión de prueba real.
- 18 : 35 : 27... Reloj tiempo real.

Fig. 4. Resistencia de aislamiento - Menú inicial

Paso 2


- Seleccione la tensión de prueba con la tecla **U_{ISO}** (F1). La tensión puede ser de 50, 100, 250, 500 o 1000 V, y es mostrada en la línea superior del display.

Paso 3

- Ajuste el valor del límite inferior de la resistencia de aislamiento. Después se comparan los resultados con el valor del límite establecido y, si son más bajos, serán señalados con el símbolo "T" y con el mensaje **Resultado bajo límite**.

Cómo ajustar el valor del límite inferior

- Presione la tecla **Llim** (F2) para entrar en el menú de ajuste del valor del límite.



Escala (M)	Intervalo (M)
0,01 - 0,25	0,01
0,25 - 1	0,05
1 - 10	1
10 - 200	10

Fig. 5. Menú de ajuste del valor límite y cuadro de los valores de límite que se pueden ajustar.

- Los valores que entran entre 0,00 M y 200 M de acuerdo a la tabla anterior, pueden ser ajustados utilizando las teclas con función de flechas. Si el resultado de la prueba no debe ser comparado con el valor límite establecido presione la tecla **Off** (F4). El valor límite establecido (que aparece en la parte superior del display) será sustituido por la indicación **M**. La tecla **Off** pasará a ser **On**, permitiendo al operario volver a activar el valor límite y viceversa.

- Presione **Atras** (F1) después de ajustar el valor del límite para regresar al menú inicial de resistencia de aislamiento.

Paso 4

- Conecte la punta de prueba al objeto a comprobar, de acuerdo con la figura inferior. Presione **HELP** (AYUDA) en caso de necesitar información.




Fig. 6. Conexión del cable de prueba universal y el comando de punta opcional (Ref. nº KMA 1002)

Paso 5

Pulse la tecla **START** y manténgala presionada hasta que el resultado se estabilice, entonces suéltela. El resultado de la prueba aparecerá en el display; vea un ejemplo del resultado en la figura inferior.




Fig. 7. Ejemplo. Resultado de la medición de la resistencia de aislamiento

Guarde el valor medido a modo de documentación, vea las instrucciones de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

En caso de que esté presente una tensión superior a 30 V a.c./d.c. entre terminales de medición, la medición de la resistencia de aislamiento no se llevará a cabo. Sin embargo se indicará en el display la tensión presente marcada con un símbolo "T" y con la advertencia (Tensión de entrada >30 V) además de una alarma sonora.

El objeto sometido a comprobación se descarga automáticamente después de la medición; durante la descarga se indica la tensión hasta que ésta es inferior a 30V.

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (puntas de prueba abiertas o un buen aislamiento), aparecerá en pantalla el mensaje > 1000 M. (si la tensión de prueba es de 250, 500 o 1000 V), o el mensaje >200 M. (si la tensión de prueba es de 50 o 100 V).

El polo positivo de la tensión de prueba se encuentra unido a la punta de prueba LA 1 (cable de prueba universal), o al comando de punta.

3.2. Continuidad de conductores de protección

La continuidad de los conductores de protección ha de ser medida antes de que se conecte la tensión de línea a la instalación (en el caso de caso de una instalación nueva o de una adaptación de la instalación). El valor máximo de resistencia permitido depende de la potencia de las cargas conectadas, del sistema de instalación usado (TN - TT), etc.

Para mayor información concerniente a mediciones de continuidad consulte el manual **Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión.**

Atención!

Asegúrese de que el elemento objeto de la medición se encuentre sin alimentación (desconectado de la tensión de línea) antes de empezar la medición

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte la punta de prueba (cable de punta de prueba universal o comando de punta) al Eurotest 61557.

Coloque el selector de funciones en la posición **R+/- 200 mA / CONTINUIDAD**. Aparecerá el menú de continuidad o continuidad de los conductores de protección. Seleccione este último con la tecla **FUNC (F1)**. Cuando se habilita la selección, el display indica **R+/- 200 mA**.




Fig. 8. Continuidad - Menú inicial

- 10.0 El último valor de resistencia ajustado
- R+ Resultado (la punta de prueba azul está conectada al terminal positivo)
- R- Resultado (la punta de prueba azul está conectada al terminal negativo)


Paso 2

Seleccione el modo de alarma utilizando la tecla con el símbolo de alarma (F3). La alarma puede ponerse en modo activo (señal de alarma presente en la línea superior del display) o en modo pasivo (la señal de alarma no está presente). En caso del alarma activa cada resultado más bajo que el valor del límite superior (resultado válido), se acompañará con una señal sonora de aprox. 2s.

Paso 3

Seleccione el valor del límite superior de resistencia. Después compare los resultados con el valor del límite establecido y, si son superiores a él, serán marcados con el símbolo **I** y el mensaje **Resultado sobre límite**. Si son más bajos, los resultados irán acompañados por un sonido (en caso de la alarma activa solamente).

Cómo ajustar el valor límite superior



Presione la tecla **Hlim** (F2), para entrar al menú de ajuste del valor límite.

Fig. 9. Menú de ajuste del valor de límite

Utilizando las teclas de las flechas se pueden seleccionar valores entre 0,1 y 20,0 en intervalos de 0,1. Si el resultado de la prueba no va a ser comparado con el valor del límite establecido pulse la tecla **Off** (F4). El valor límite establecido (indicado en la línea de arriba del display) será sustituido por el símbolo **I**. La indicación **Off** cambiará a **On**, permitiendo al operario activar de nuevo el valor del límite y viceversa.

Presione la tecla **Atras** (F1) después de ajustar el valor del límite para regresar al menú inicial de continuidad de conductores de protección (vea la fig 8.).

Paso 4

Compense las puntas de prueba (si no se han compensado todavía o si ya se han compensado, por si se han intercambiado las mismas).

¿Cómo realizar la compensación?

Puentear las puntas de prueba; ver la figura inferior.




Fig. 10. Puntas de prueba puenteadas

Presione la tecla **START** y suéltela posteriormente, como para efectuar una medición cualquiera.

Presione **COMP** (F4). Aparecerá el mensaje **Compensando Puntas** durante un breve espacio de tiempo, y luego la lectura existente hasta entonces cambiará a 0,00 y la marca **Co** aparecerá en la parte superior del display indicando que la compensación ha tenido éxito. El instrumento está así listo para ser utilizado.

Para anular la compensación de potencial siga el procedimiento descrito en este paso con las puntas de prueba abiertas. La marca **Co** desaparece una vez que ha terminado el procedimiento, indicando que la compensación ha sido anulada.

La compensación descrita y efectuada en esta función será considerada también en la función de **CONTINUIDAD** (continuidad).

Paso 5

Conecte la punta de prueba al objeto a comprobar según la figura inferior (presione **HELP** para obtener la información básica de conexión).




Fig. 11. Conexión del cable de prueba universal y el cable para pica de prueba opcional (Ref. nº KMA 1012)





Fig. 12. Conexión del comando de punta opcional (Ref. nº KMA 1002) y del cable para pica de prueba opcional (Ref. nº KMA 1012)

Paso 6

Presione la tecla **START**. La medición se iniciará y se presentará el resultado de la misma en el display. Cada medición es llevada a cabo en dos pasos (se invierte la polaridad automáticamente entre los dos pasos). Vea un ejemplo de resultado de la prueba en la figura de abajo.



Co..... La resistencia de los cables de prueba ha sido compensada.

El resultado ppal. es igual al promedio del valor parcial más alto y más bajo.

Fig. 13. Ejemplo de resultado de prueba de continuidad.

Almacene el resultado a modo de documentación, siguiendo las instrucciones en el apartado **4.3 Almacenamiento de los resultados**.

Importante!

En caso de una tensión externa presente superior a 10 V a.c/d.c. entre los terminales de prueba, la medición de continuidad no se efectuará tras presionar **START**, sino que el display indicará la tensión con una marca "!" y el mensaje: **Tensión de entrada > 10 V**. También sonará una alarma indicando la situación.

Si se aparece en pantalla un valor de resistencia superior a 5 (medido con el instrumento no compensado), la compensación no se efectuará al presionar la tecla **START**. Además se anulará cualquier compensación previa (desaparecerá el mensaje **Co**), y el display presentará el siguiente mensaje: **"Resistencia del cable > 5"**.

Si el resultado de la medición está fuera de la escala (puntas de prueba abiertas), aparecerá en el display el mensaje **> 2000**.

3.3. Continuidad (prueba continua)

Esta función está dirigida sobre todo a ser utilizada para ordenar las conexiones de terminal a terminal, mantener y reparar equipamiento eléctrico, realizar mediciones auxiliares, etc. La prueba se realiza de forma continua hasta que se detiene manualmente.

Para mayor información concerniente a mediciones de continuidad consulte el manual **"Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión"**.

Advertencia!

Asegúrese que el objeto a medir se encuentra sin alimentación (desconectado de la tensión de línea) antes de iniciar la medición. Si se conectan las puntas de prueba a la tensión de línea durante la medición, el fusible **M 0,315A/250V** (alojado en el cilindro vertical plástico bajo la tapa de la pila) se fundirá (vea el capítulo 5.2. Fusibles).


Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte el cable de prueba (cable de prueba universal o commander de punta al Eurotest 61557).

Coloque el selector de funciones en la posición **R 200mA / CONTINUIDAD**, el display mostrará el menú de Continuidad de conductores de protección ó Resistencia.

Seleccione la función **Resistencia**, utilizando la tecla **FUNC** (F1). Se selecciona la función de continuidad cuando el display indica **CONTINUIDAD**.



10.0 Valor de límite superior establecido previamente

Co La resistencia de las puntas de prueba ya ha sido compensada en la función R200mA.


Fig. 14. Continuidad - Menú inicial

Paso 2

Ajuste el valor del límite superior de resistencia. Después los resultados de la prueba se compararán con el valor del límite fijado y, si es más bajo, el instrumento lo indica mediante un tono (bip).

Establecer el valor del límite superior

Presione la tecla **Hlim** (F1) para entrar en el menú de ajuste de límites. Vea la imagen inferior:

**Menú de ajuste de límite.**

Se ajustan valores entre 0,1 y 20,0 en intervalos de 0,1 mediante las teclas **↑** (F3). Si el resultado de la prueba no va a ser comparado con el límite establecido, presione la tecla **Off** (F4). El valor del límite (indicado superior del display) se sustituirá por la marca ∞ . La tecla **Off** cambia a **On**, permitiendo al operario activar el valor límite de nuevo y así sucesivamente.


Presione la tecla **Atrás** (F1) tras ajustar el valor del límite para retomar al menú de continuidad.

3

Presione la tecla **START**. La medición se inicia (medición continua), y se muestran los resultados en modo continuo.

4

Conecte el cable de prueba al objeto a comprobar según las ilustraciones y lea el resultado indicado en el display o la señal sonora (presione **HELP** para obtener información de la conexión).



Presione **HELP** para obtener información de la conexión).

Conexión del cable de prueba universal





Fig. 17. Conexión del comando de punta opcional (Ref. nº KMA 1002)

Presione la tecla **START** de nuevo, para detener la medición. Se indicará el último resultado de la medición. Vea un ejemplo de resultado en la pantalla en la imagen inferior.



El zumbador se activará cuando el valor sea menor al valor límite superior, establecido.

Fig. 18. Ejemplo de resultado de prueba de resistencia

El resultado no puede ser almacenado (es simplemente resultado de la prueba auxiliar).

Importante!

En caso de tensión externa presente superior a 10 V a.c./d.c. entre los cables de prueba, la medida de continuidad no se efectuará tras presionar **START**, sino que el display indicará la tensión con una marca "1" y el mensaje: **Tensión de entrada > 10 V**. También se activará una señal sonora.

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (punta de prueba abierta) se indicará con el mensaje **>2000** en el display

El polo positivo de la tensión de prueba se conecta al terminal L/L1 (el cable de prueba universal) o a la punta de prueba (comander de punta)

La compensación de las puntas de prueba, efectuada en la función continuidad de los conductores de protección, también será válida para esta función.

3.4. Resistencia de tierra (generador interno)

El instrumento de prueba Eurotest 61557 puede llevar a cabo la medición de la resistencia de puesta a tierra utilizando tres métodos diferentes. El método apropiado será seleccionado por el operario en base al sistema de puesta a tierra a comprobar.

Para la información concierne a la medición de la resistencia de puesta a tierra, consulte el manual *Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión*

Cómo medir la resistencia de tierra utilizando el método estándar de 4 puntas

Paso 1

Coloque el selector de funciones en la posición R_E , el display indicará los menús de Resistencia de tierra o Resistividad.

Seleccione la función de resistencia de tierra (método de cuatro puntas), utilizando la tecla **FUNC** (F1). La función de resistencia de tierra (método de cuatro puntas) queda habilitada cuando aparece la indicación **R TIERRA** en el display.




Fig. 19. Resistencia de tierra - Menú inicial


Paso 2

Ajuste el valor límite superior de la resistencia. Después los resultados de la prueba se comparan con el valor del límite establecido y, si son superiores, el instrumento lo indica mediante el símbolo "I" y el mensaje **resultado superior al límite**.

Cómo ajustar el valor del límite superior

Presione la tecla **Hlim** (F1), para entrar en el menú de ajuste de límites, vea la figura inferior:

Rc ... Resistencia de la pica de corriente.
Rp ... Resistencia de la pica de potencial.



Escala / valor discreto ()	Intervalo ()
1 - 100	1
166, 250, 500, 833, 1666, 2500, 5000	

Fig. 20. Menú de ajuste de límite y tabla de valores límites preestablecidos.

Pueden seleccionarse valores entre 1 y 5000 según la tabla, utilizando las teclas (F2) y (F3). Si el resultado de la prueba no va a ser comparado con el valor de límite preestablecido, entonces apriete la tecla **Off** (F4). El valor del límite preestablecido (indicado en la línea superior del display) se sustituirá por la marca "I". La tecla **Off** cambiará a **On** con lo que el operario podrá activar el valor **On** de nuevo y viceversa.

Presione la tecla **Atrás** (F1) después de ajustar el valor límite para volver al menú inicial de "Resistencia de tierra" (vea la figura 19).

Paso 3

Conecte las puntas de prueba al instrumento y al elemento a comprobar según las ilustraciones inferiores (presione la tecla **HELP** para obtener información básica sobre conexiones).




Fig. 21. Conexión del kit de comprobación de tierra opcional - 20 m (Ref. nº KMS 2001)





Fig. 22. Conexión del kit de comprobación de tierra opcional – 50 m (Ref. nº KMS 2002)

Paso 4

Pulse la tecla **START** y manténgala presionada hasta que el resultado se estabilice, entonces suéltela. El resultado de la prueba se muestra como aparece en el ejemplo de la figura inferior.



Ambas resistencias, R_c y R_p son medidas continuamente y su valor indicado en el display.

Fig. 23. Ejemplo de resultado de resistencia de tierra

Almacene los resultados a modo de documentación; vea las instrucciones acerca de cómo guardarlo en el capítulo 4.3. **Almacenamiento de los resultados**

Importante!

En caso de tensión externa presente superior a 20 V a.c./d.c. entre los cables de prueba H y E ó ES y S, la medición de resistencia de tierra no se efectuará tras de presionar **START**, sino que el display indicará la tensión presente acompañada de una marca "!" y el mensaje: **Tensión de entrada > 20 V**. También se activará una alarma sonora.

Si la resistencia de la pica de corriente o tensión es demasiado alta ($>(4k + 100RE)$ o $>50k$, la que sea más baja), el resultado de la prueba será marcado con el símbolo "!" y el mensaje: **$R_p > xxx$ / $R_c > xxx$** . El valor xxx es calculado (para cada uno de los resultados obtenidos) en base al resultado mostrado.


Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (puntas abiertas), el display mostrará el mensaje **>20 k**.

Cómo medir la resistencia de tierra, utilizando el método estándar de 4 puntas en combinación con la pinza de corriente

Paso 1

Seleccione la función **RE**, aparecerá en el display el menú de Resistencia de tierra o Resistividad de tierra.

Seleccione resistencia de tierra – método de cuatro puntas en combinación con la pinza de prueba mediante la tecla **FUNC** (F1). La función queda habilitada cuando en el display se indica - **R TIERRA pinza** (en símbolo con una pinza), como se ve en la figura inferior.



R_e Resistencia de tierra total (sin considerar la corriente de la pinza)
 R_c ... La resistencia de la pica de corriente.
 R_p ... La resistencia de la pica de potencial.

Fig. 24. Resistencia de tierra – Menú inicial

Paso 2

Ajuste el límite superior de la resistencia de tierra, siga el Paso 2 en el apartado anterior. La resistencia total (valor paralelo de todos los electrodos) será comparada con el valor de límite establecido.

Paso 3

Conecte las puntas de prueba y la pinza al instrumento y al elemento a comprobar de acuerdo a la figura siguiente (pulse **HELP** para obtener información básica de conexión).





Fig. 25. Conexión del kit de comprobación de tierra opcional – 20 m (Ref. nº KMS 2001) y de la pinza de corriente de baja escala opcional (Ref. nº KMA 1018)

segúrese de conectar la pinza de prueba bajo el terminal E, de otra manera se medirá la resistencia equivalente en paralelo de todos los demás electrodos (de RE a RE3).

4

Presione la tecla **START** y manténgala apretada hasta que el resultado se estabilice, entonces suelte. Aparece el resultado de la prueba se, vea un ej. del resultado en la fig. 26.



Ejemplo de resultado de medición de resistencia de tierra.

Para los resultados a modo de documentación, vea las instrucciones acerca de guardarlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

¡Cuidado!

En caso de presencia de una tensión externa superior a 20 V a.c./d.c. entre los terminales de prueba H y E ó ES y S, la medición de la resistencia de tierra no se realiza. Después de presionar la tecla **START**, el display indicará la tensión externa acompañada de una marca "!" y el mensaje: **Tensión de entrada > 20 V**. Después de esto se activará una señal sonora.

Si la resistencia de la punta de corriente o potencial es demasiado alta (> 50 k Ω) o > 50 k Ω , la que sea más baja, el resultado de la prueba será "!" con el símbolo "!" y el mensaje "Pica Rp > xxx / Pica Rc > xxx". El resultado es calculado (para cada uno de los resultados obtenidos) en base al resultado obtenido.

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (puntas de corriente débiles), el display mostrará el mensaje > 20 k Ω .

Si la corriente medida con la pinza es inferior a 0,5 mA el display mostrará el mensaje: **Corriente < 0,5 mA**, indicando que el resultado de la prueba puede no ser correcto (el resultado es sin embargo correcto si $R_{tot} / R_{pant} < 100$).


Si durante la prueba está presente un ruido de corriente superior a 3 A en el bucle de la prueba aparecerá un aviso en el display: **Corriente ruido > 3 A** indicando que el resultado de la prueba pueden no ser correcto!

Cómo medir la resistencia de tierra utilizando 2 pinzas de prueba

Paso 1

Coloque el selector en la posición **RE** (Resistencia de tierra o Resistividad del terreno). El menú aparecerá en el display.

Seleccione la función de resistencia de tierra utilizando dos pinzas de prueba, mediante la tecla **FUNC** (F1). La función queda seleccionada una vez que en el display se indica **R EARTH 2 pinzas** (en gráfico).



50 Último valor de límite superior establecido.

Fig. 27. Resistencia de tierra – Menú inicial

Paso 2

Ajuste el valor del límite superior de resistencia de tierra; siga el Paso 2 en el apartado anterior. El valor del límite puede ajustarse desde 1 a 100, en intervalos de 1.

Paso 3

Conecte las pinzas de prueba al instrumento y al objeto a comprobar según la figura inferior (presione **HELP** para obtener información básica de conexión).





Fig. 28. Conexión de la pinza de corriente de escala normal opcional (Ref. nº KA 1019) utilizando el cable de prueba universal y la pinza de baja escala opcional

4

Presione la tecla **START**, iniciando la medición (medición continua). Se muestran los resultados de la medición.

Presione la tecla **START** de nuevo después de terminar la medición y el último resultado permanecerá en el display; vea un ejemplo del resultado en la figura 29.



Ejemplo de resultado de la medición de resistencia de tierra

Para guardar los resultados a modo de documentación, siga el proceso en el capítulo 4.3 Almacenamiento de los resultados.

¡Cuidado!

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (puntas de prueba abiertas), el display muestra el mensaje **>99,9**.

Si hay un nivel de ruido de corriente superior a 3 A presente en el bucle de corriente, el display muestra el mensaje **"Corriente ruido > 3 A"**, indicando que los resultados de la medición pueden no ser correctos!

3.5. Resistencia de tierra específica (resistividad del terreno).

Es aconsejable medir la resistividad de tierra, cuando se deben determinar los parámetros del sistema de puesta a tierra (longitud requerida y superficie de electrodos de tierra, la profundidad más apropiada del sistema, etc.) para obtener los cálculos más exactos.

Para obtener información general adicional acerca de la medición de resistividad de tierra, consulte el manual **Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión**.

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Coloque el selector en la posición **RE**, Resistencia de tierra) o Resistividad de tierra) y el menú correspondiente aparecerá en el display.

Seleccione la función Resistividad utilizando la tecla **FUNC** (F1), la función se habilita, cuando la indicación **TIERRA** aparece en la línea superior del display; vea la figura inferior.




Fig. 30. Resistividad de tierra – Menú inicial

Rc... Resistencia de pica de corriente.


Rp... Resistencia de pica de potencial.

Paso 2

Seleccione la distancia "a" entre las picas de prueba. La distancia fijada debe ser igual a la que se usará más tarde durante la medición (las picas deben estar separadas entre sí por la distancia establecida).

Cómo ajustar la distancia

Presione la tecla **DIST** (F2), para entrar en el modo de ajuste de distancia; y el display mostrará el siguiente menú:




menú de ajuste de distancia

se elegirán distancias desde 1 a 30 m en intervalos de 1 m utilizando la tecla **T** (F2). El valor se indica en la línea superior del display.

Presione la tecla **ATRAS** (F1) después del ajuste del valor de distancia, para iniciar la medición inicial de resistividad de tierra (vea la figura 30.)

3

Conecte los cables de prueba al instrumento y a las picas de prueba según la siguiente configuración.



Conexión del kit de comprobación de tierra opcional – 20 m
Ref. nº KMS 2001)

4

Presione **START** y manténgalo presionado hasta que se establezca la lectura o el display presente el resultado de la prueba. Vea un ejemplo del




Fig. 33. Ejemplo de resultado de medición de resistividad del terreno

Almacene los resultados con el objeto de que sirvan de documentación. Vea las instrucciones sobre cómo hacerlo en el apartado. **4.3. Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

En caso de que esté presente una tensión superior a 20 V a.c./c. entre los terminales H y E la medición no se llevará a cabo, sino que se indicará la tensión mediante una marca "T" y un mensaje: **Tensión de entrada > 20 V**, además de una alarma de sonido.

Si la resistencia de las picas de corriente o potencial es demasiado alta (>(4k+100RE) o >50 k), la que sea inferior, el resultado de la prueba será marcado con el símbolo "T" y el mensaje "Pica Rp > xxx / Pica Rc > xxx". El valor xxx es calculado (para cada uno de los resultados obtenidos) en base al resultado obtenido.

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición (cables de prueba abiertos), se presentará el siguiente mensaje: **>2000 k m**

Prueba del terminal PE

Para llevar a cabo mediciones que requieren la presencia de tensión de red (R_{LOOP} o parámetros del diferencial), el Eurotest 61557 comprueba automáticamente la presencia de tensión de fase en el terminal de protección PE. Esta prueba debe ser realizada en todas las tomas de tensión (monofásicas y trifásicas) en instalaciones nuevas o reformadas, donde los conductores de fase y protección pueden ser invertidos por error. Esa situación sería altamente peligrosa.

Para obtener información adicional correspondiente a la medición de la prueba del terminal PE, consulte la guía **Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión**.

¿Cómo se realiza automáticamente la prueba?

La prueba se realiza automáticamente siempre que el operario toca el terminal de protección PE situado cerca de la tecla **START** en la parte anterior del instrumento (ver posición 6 en la figura 1). El selector de funciones debe estar en las posiciones R_{LOOP} , Z_{LOOP} o RCD.

1

Conecte el cable de prueba apropiado (el comando *schuko* o el cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Seleccione la función R_{LOOP} , Z_{LOOP} o RCD. Sólo en estas posiciones es posible la medición del terminal PE.

2

Conecte el cable de prueba a una toma de red monofásica o trifásica o a otro tipo de toma, comprobando de acuerdo con las ilustraciones inferiores.





Fig. 35. Conexión del cable de prueba universal a los terminales de conexión de carga con los conductores L y PE invertidos

Paso 3

Toque el terminal de prueba PE (el operario lo toca automáticamente al presionar la tecla **START** para llevar a cabo la medición). Si el terminal PE está conectado a tensión de fase, aparecerá un mensaje de aviso **Tensión PE peligrosa** además de una señal sonora (bip... bip) continua. No podrá realizarse ninguna medición tras presionar la tecla **START**.

Atención!

Si se detecta tensión de fase en el terminal PE comprobado, detenga todas las mediciones inmediatamente y asegúrese de corregir el fallo antes de continuar con ninguna actividad.

Nota!

Asegúrese de encontrarse de pie sobre un suelo no aislado mientras se efectúa la prueba, de lo contrario el resultado de la misma puede resultar erróneo.

Diferencial – Tensión de contacto y resistencia de tierra / bucle de defecto

Los parámetros son medidos de manera simultánea sin causar el disparo del RCD implicado. Seleccione la función de resistencia de bucle de defecto (Rs) para obtener la mayor precisión del resultado de la resistencia de bucle de defecto.

Para obtener información general adicional acerca de la medición de la tensión de contacto y la resistencia de tierra (tensión de red), consulte la guía adjunta sobre las medidas de seguridad en instalaciones de baja tensión.


¿Cómo realizar la medición de la tensión de contacto?

1

Conecte el cable de prueba (comander schuko o cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Coloque el selector de funciones en la posición RCD (diferencial), aparecerá en pantalla uno de los menús iniciales del diferencial.

Seleccione la función de tensión de contacto utilizando la tecla FUNC (F1). La función está seleccionada cuando aparece en pantalla el mensaje RCD Uc; ver menú inferior.



Menú inicial de tensión de contacto

2

Establezca el valor límite de la tensión de contacto Ulim utilizando la tecla Ulim. La tensión puede ser establecida bien en 25 o en 50 V y aparece en pantalla el momento. Los resultados posteriores de las pruebas serán comparados con el límite establecido y, si son superiores, irán acompañados por una 'n' y por el mensaje Tensión Uc/n > Ulim (tipo estándar seleccionado) o Uc/2/n > Ulim (tipo selectivo seleccionado).

3

- Ulim Tensión de contacto límite seleccionada.
- Rl Resistencia de bucle de defecto (subresultado).
- Uipe ... Tensión de red entre los conductores de fase L y de protección PE.

Paso 4

Seleccione el tipo de diferencial implicado utilizando la tecla TYPE (F3). El tipo puede ser o bien el normal (aparece en la línea superior de la pantalla G (General)) o selectivo (aparece en la línea superior de la pantalla S).

Paso 5

Conecte el cable de prueba al objeto a comprobar (toma de red u otros terminales de prueba), de acuerdo con una de las figuras inferiores (pulse la tecla HELP para obtener información básica acerca de la conexión).




Fig. 37. Conexión del comander schuko opcional (Ref. nº KMA 1001), medición con o sin pica de prueba auxiliar conectada por medio del cable de pica de prueba auxiliar (Ref. nº KMA 1012)





Fig. 38. Conexión del cable de prueba universal, medición con o sin pica de prueba auxiliar conectada por medio del cable de pica de prueba auxiliar (Ref. nº KMA 1012)

El instrumento reconocerá automáticamente la pica de prueba auxiliar potencialmente conectada y en base a ello medirá tanto la resistencia de tierra (se

6

la tecla **START** y suéltela. Se realizará la medición y el resultado se muestra en pantalla a continuación. Vea un ejemplo de resultado en la figura 40.



Aparece en pantalla **RE** (resistencia de tierra) indicando que la pica de prueba auxiliar ha sido utilizada. En ese caso **Uc** es medida con respecto a la pica de prueba auxiliar (tierra real). Si aparece en pantalla **RL** (resistencia de bucle) indicando que no se ha utilizado la pica de prueba, entonces es medida la tensión de contacto respecto al terminal de fase.

Ejemplo de resultado de la prueba de tensión de contacto y de subresultado de resistencia de tierra / bucle de defecto.

La tensión de contacto medida esté a escala de la corriente diferencial nominal (normal) o al doble de la corriente diferencial nominal (diferencial) y multiplicada por 1,05 (por razones de seguridad) antes de ser mostrada en pantalla.

El resultado RE/RI mostrada se calcula como Uc (mostrada) / I_n .

Para ver el resultado en pantalla a modo de documentación, vea las instrucciones acerca de cómo almacenarlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados de las pruebas.**

¿Cómo medir la resistencia de tierra / bucle?

Para obtener un resultado más preciso de la resistencia de tierra / bucle (en comparación con el subresultado RE/RL en la función tensión de contacto) se recomienda el siguiente procedimiento:

1

1. Conecte el cable de prueba (comander schuko o cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

2. Gire el selector de funciones en la posición **RCD**, aparecerá en pantalla uno de los menús iniciales de diferencial.

3. Pulse la función **resistencia de tierra / bucle** utilizando la tecla **FUNC**. La función ha sido seleccionada cuando aparece en pantalla el mensaje **Ulim**. Vea la figura inferior.




Fig. 40. Menú inicial de resistencia de tierra / bucle

Paso 2 hasta Paso 5 consultar la función tensión de resultado.

Paso 6

Pulse la tecla **START** y suéltela (si solamente hay terminales **L** y **PE** conectados al instrumento, entonces pulse la tecla **START** dos veces sucesivamente). Espere a que se realice la medición y el resultado aparezca a continuación en pantalla. La medición puede durar más (hasta 1 minuto aproximadamente) para obtener un resultado más preciso. Vea un ejemplo del resultado en la figura inferior.




Fig. 41. Ejemplo de resultado de la prueba de resistencia de tierra / bucle

Almacene el resultado en pantalla a modo de documentación, vea las instrucciones acerca de cómo almacenarlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados de las pruebas.**

Notas

La escala de la tensión de entrada nominal es 100-264 V, si la tensión está fuera de la escala, tras pulsar la tecla **START** aparecerá en pantalla la marca "I" y el mensaje **Tensión Ulpe < 100 V / Tensión Ulpe > 264**. También se producirá una señal sonora.

La tensión de contacto límite **Ulim** puede ser seleccionada sólo en la función

Ulim..... Tensión de contacto límite seleccionada.
Uc..... Tensión de contacto medida (subresultado).
Ulpe..... Tensión de red entre los conductores de fase **L** y de protección **PE**.

de diferencial (S o G) y la corriente diferencial nominal, una vez
adas, serán ofrecidas en todas las demás funciones de comprobación de
es (donde sean necesarios).

ente que fluye al conductor de protección PE originada por aparatos
os o una conexión capacitiva entre los terminales L y PE influirá en los
de las pruebas. Desconecte dichos aparatos antes de efectuar la

para la versión para Gran Bretaña del Eurotest 61557. Si los cables
NL2 y L/L1 están conectados al revés (cable de prueba universal) o los
en el enchufe están invertidos, aparecerá en pantalla el mensaje L-N
L-N cruzados) junto con el símbolo "Y", y no se realizará ninguna
tras pulsar la tecla START.

ra el resto de versiones del Eurotest 61557. El instrumento
ará automáticamente los terminales L y N si los cables de prueba NL2
án conectados están al revés (cable de prueba universal), o si el
schuko está dado la vuelta o los terminales en el enchufe sometido a
tán invertidos.

es válida para todas las mediciones de tomas de red.

ón de la medición de U_c sólo es válida si el sistema de puesta a tierra
a terminal PE está libre de tensiones de interferencia.

3.8. Diferencial (RCD) – Tiempo de disparo

Para garantizar unas condiciones seguras, los dispositivos de diferencial deben
dispararse dentro de un período de tiempo determinado en caso de que se
presenten fallos en el aparato eléctrico conectado al circuito. Vea el tiempo de
desconexión permitido en la tabla siguiente.

Tipo de difer.	I_n	$2I_n$	$5I_n$	Notas
Normal	0,3 s	0,15 s	0,04 s	Máximo permitido
Selectivo	0,5 s	0,2 s	0,15 s	Máximo permitido
	0,13 s	0,06 s	0,05 s	Mínimo permitido

Tabla 1. Tiempos de disparo permitidos según la normativa EN 61009

Para obtener información general adicional acerca de la medición, consulte el
manual **Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión.**

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Siga el paso 1 del procedimiento descrito en el apartado 3.7. Tensión de
contacto, excepto seleccionar la función de diferencial.

Paso 2

Seleccione la función de tiempo de disparo, utilizando la tecla **FUNC (F1)**. La
función queda habilitada cuando en el display aparece la indicación **RCD t**, vea la
figura inferior.




Fig. 42. Tiempo de disparo – Menú inicial

U_{lim} Límite de tensión de contacto
previamente establecido

U_c Tensión de contacto a la co-
rriente nominal (tipo de dif.
normal) o al doble de la
nominal (tipo de dif.selectivo)

U_{lpe} Tensión de línea entre fase L y
conductor de protección PE.

3

... la corriente diferencial nominal I_n , utilizando la tecla I_n (F2). La corriente puede ajustarse a 10, 30, 100, 300, 500 o 1000 mA y aparece en la línea superior del display.

4

... el Multiplicador de corriente diferencial nominal utilizando la tecla MUL . El multiplicador define el valor de la corriente de prueba, por ejemplo I_n multiplicador = 5, entonces el valor de la corriente de prueba (I_{test}) = I_n multiplicador puede ser: $\frac{1}{5}$, 1, 2 o 5 y se indica en la línea superior del display. El multiplicador $\times 5$ no está disponible si se selecciona $I_n = 1000$ mA.

5

... el tipo de diferencial sometido a comprobación y la polaridad inicial de prueba utilizando la tecla TIPO (F4). El tipo puede ser normal (G) que se indica en la línea superior del display) o selectivo (se indica con S) y la polaridad puede ser positiva (0) o negativa (180), vea la figura inferior. En la línea superior del display se indicará el tipo de diferencial y la polaridad correspondiente si se presiona la tecla TIPO.




... la polaridad inicial de la corriente de prueba.

6

... el cable al elemento a comprobar. Siga el Paso 5 del apartado 3.7. Presione la tecla de contacto.

7

... la tecla START. La medición se llevará a cabo automáticamente y el resultado será indicado en el display inmediatamente después. Vea un ejemplo de resultado en la figura inferior.



... Almacene el resultado a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el capítulo 4.3. Almacenamiento de los resultados.

Comprobación de diferenciales selectivos

Por razones de seguridad, la medición de la tensión de contacto se efectúa independientemente del tipo de diferencial antes de la medición del tiempo de disparo. Como el tipo selectivo opera en base a integración de la corriente de defecto, es necesario que se establezca previamente la prueba para que los resultados sean adecuados. Por esta razón algunos de los pasos implican una demora de 30seg., a saber: paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Este tiempo se presenta en el display como una cuenta regresiva desde 30 a 0.

Importante!

... La escala de la tensión de entrada nominal va de 100 a 264 V. Si la tensión está fuera de la escala, aparecerá una marca "!" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V / Tensión Ulpe > 264** inmediatamente después de presionar START. Como advertencia adicional se activa una alarma sonora.

... El límite de la tensión de contacto U_{lim} puede ajustarse solamente en la función de tensión de contacto.

... El tipo de diferencial (S - selectivo o G - general) y la corriente diferencial nominal seleccionada serán indicadas en cualquier función relacionada con la comprobación de diferenciales.

... La corriente que circula hacia el conductor PE (conductor de protección), causada por aparatos con fallos o conexión de tipo capacitivo entre los terminales L (línea) y PE influirá en el resultado de la prueba. Desconecte tales aparatos antes de la medición para evitar errores.

... La precisión de la medición de U_c sólo es válida si el sistema de puesta a tierra conectado al terminal de PE está libre de tensiones de interferencia.

Diferencial (RCD) – Corriente de

Para obtener información adicional concerniente a la medición de corriente de disparo consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja


Llevar a cabo la medición

1

Presione el paso 1, descrito en el párrafo 3.7. Tensión de contacto, excepto la función de seleccionar el diferencial.

2

Presione la corriente de disparo, utilizando la tecla **FUNC** (F1). La función se activada cuando el display indica **RCD + rampa de corriente** en la línea superior del display, tal como se muestra en la figura inferior.



- Ulim..... Tensión de contacto límite previamente establecida.
- Uci..... Tensión de contacto a la corriente de disparo I.
- t..... Tiempo de disparo a la corriente de disparo I.
- Ulpe Tensión de línea entre los conductores de fase L y de protección PE.

Presione la tecla inicial de la función de corriente de disparo

3

Presione el valor de la corriente diferencial nominal I_n , utilizando la tecla. La corriente puede ser de 10, 30, 100, 300, 500 o 1000 mA y se indica en la línea superior del display.

4

Presione la polaridad inicial de la corriente de prueba utilizando la tecla **TIPO**. La polaridad elegida se indica en la línea superior del display.

5

Paso 6

Presione **START**. Espere que el instrumento complete la medición; durante la prueba el display va indicando la corriente en rampa creciente. Luego el display presentará el valor real de corriente de disparo. Vea un ejemplo del resultado en la figura inferior.




Fig. 46. Ejemplo de prueba de corriente de disparo

Almacene los resultados a modo de documentación; vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. Almacenamiento de los resultados.

Importante!

La escala de la tensión de entrada nominal va de 100 a 254 V. Si la tensión está fuera de la escala, aparecerá una marca "!" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V** / **Tensión Ulpe > 254** inmediatamente después de presionar **START**. Como advertencia adicional se activa una alarma sonora.

El límite de la tensión de contacto Ulim puede ajustarse solamente en la función de tensión de contacto.

El tipo de diferencial (S - selectivo o G - general) y la corriente diferencial nominal seleccionada, serán indicadas en cualquier función relacionada con los diferenciales.

La corriente que circula hacia el conductor PE (conductor de protección), causada por aparatos con fallos o conexión de tipo capacitivo entre los terminales L (línea) y PE influirá en el resultado de la prueba. Desconecte tales aparatos antes de la medición para evitar errores.

La precisión de la medición de U_c sólo es válida si el sistema de puesta a tierra conectado al terminal de PE está libre de tensiones de interferencia.

Diferencial (RCD) – Comprobación automática (autotest)

de la función de comprobación automática de diferenciales es llevar a cabo la comprobación completa del diferencial y la medición de los parámetros siguientes (la tensión de contacto, la resistencia de tierra / bucle de defecto) de disparo a las diferentes corrientes de defecto) en una serie de etapas a cabo por el instrumento de forma automática. Si se aprecia medición de parámetros con resultado falso o incorrecto durante esta medición automática, la prueba del parámetro en concreto efectuada en forma individual deberá ser usada para una investigación futura más extensa.


Llevar a cabo la medición automática

1

Paso 1, descrito en el apartado 3.7. Diferencial – Tensión de contacto de la función de seleccionar el diferencial.

2

Se activa la función de prueba automática, utilizando la tecla **FUNC** (F1). La prueba automática queda habilitada cuando aparece la indicación en la línea superior del display; vea la figura 45 debajo.



Función auto – Menú inicial

3

Se selecciona la corriente diferencial nominal I_n , utilizando la tecla I_n (F2). La corriente puede ajustarse a 10, 30, 100, 300 o 500 mA y se indica en la línea superior del display.

5

Se selecciona el tipo de diferencial a comprobar, utilizando la tecla **TIPO** (F3). El tipo puede ser normal (G - General) o selectivo (S - Selectivo) indicándose la opción elegida en la línea superior del display.

6

Paso 7

Presione la tecla **START**. La medición empezará a realizarse; las pruebas parciales serán seguidas por los resultados parciales de la siguiente manera: el ejemplo es válido para el tipo G de diferencial, vea las instrucciones adicionales para el tipo selectivo en páginas posteriores.

1ª prueba

Tiempo de disparo utilizando una corriente de $I_n / 2$, con polaridad inicial positiva. El diferencial comprobado no debe dispararse, y el resultado debe aparecer transcurridos unos instantes:




Fig. 48. Ejemplo del primer resultado parcial

Una vez concluida la primera prueba con éxito (no se disparó el diferencial) comienza automáticamente la segunda prueba.

2ª prueba

Prueba del tiempo de disparo utilizando una corriente de prueba $I_{test} = I_n / 2$, con polaridad inicial negativa (180°). El diferencial comprobado no debe dispararse, y el resultado debe aparecer después de unos instantes:




Fig. 49. Ejemplo del segundo resultado parcial

Una vez concluida la segunda prueba con éxito (no se disparó el diferencial) continúa la tercera prueba.

3ª prueba

Prueba de tiempo de disparo utilizando una corriente de prueba $I_{test} = I_n$, con una polaridad inicial positiva (0°). El diferencial comprobado debe dispararse, y el resultado debe aparecer tras unos instantes:

100 mA × 1		G	~
00 ms	t4	_____ms	<input type="checkbox"/>
00 ms	t5	_____ms	
32 ms	t6	_____ms	
ME!	Ulpe	2V	
lan		TIPO	

Ejemplo del tercer resultado parcial

El diferencial, y la cuarta prueba seguirá automáticamente.

El tiempo de disparo utilizando una corriente de prueba $I_{test} = 1n$, con inicial negativa (180°). El diferencial comprobado debe dispararse, y el debe aparecer tras unos instantes:

100 mA × 1		G	~
00 ms	t4	125 ms	<input type="checkbox"/>
00 ms	t5	_____ms	
32 ms	t6	_____ms	
ME!	Ulpe	2V	
lan		TIPO	

Ejemplo del cuarto resultado parcial

El diferencial, y la quinta prueba seguirá automáticamente.

El tiempo de disparo utilizando una corriente de prueba $I_{test} = 5In$, con inicial positiva (0°). El diferencial comprobado debe dispararse, y el debe aparecer tras unos instantes:

100 mA × 5		G	~
00 ms	t4	125 ms	<input type="checkbox"/>
00 ms	t5	35 ms	
32 ms	t6	_____ms	
ME!	Ulpe	2V	
lan		TIPO	

Ejemplo del quinto resultado parcial

El diferencial, y la sexta prueba seguirá automáticamente.

AUTO 100 mA × 5		G	~
t1	>300 ms	t4	125 ms
t2	>300 ms	t5	35 ms
t3	132 ms	t6	25 ms
RCD O.K.		Uc	12.5 V
FUNC		lan TIPO	

Fig. 53. Ejemplo del sexto resultado parcial

Si el tiempo de disparo en cualquiera de los pasos está fuera de los márgenes permitidos (vea la tabla 1), la prueba automática se detendrá y el mensaje **Tiempo fuera de límite** aparecerá en el display.

Si el diferencial se dispara durante la medición de la tensión de contacto (alguna corriente de fuga ya está circulando a tierra por el conductor de protección PE o el diferencial comprobado es demasiado sensible), aparecerá en el display el siguiente mensaje **RCD disparado**.

Comprobación del diferencial de tipo selectivo

Por razones de seguridad la medición de la tensión de contacto se efectúa de forma automática en cada paso (sin tener en cuenta el tipo de diferencial) antes de la medición del tiempo de disparo del dispositivo. Como el tipo selectivo de diferencial (disparo retardado) opera en base a la integración de la corriente de defecto, es necesario reajustar las condiciones iniciales antes de la medición del tiempo de disparo. Por eso el tiempo de espera de 30 seg. está incluido en algunas pruebas: el 3 : 4 : 5 y 6. El tiempo de espera se indica en el display mediante el mensaje **Espera** y como una cuenta atrás de 30 a 0.

Importante!

La escala de la tensión de entrada nominal va de 100 a 264 V. Si la tensión está fuera de la escala, aparecerá una marca "!" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V / Tensión Ulpe > 264** inmediatamente después de presionar START. Como advertencia adicional se activa una alarma sonora.

El límite de la tensión de contacto U_{lim} puede ajustarse solamente en la función de tensión de contacto.

El tipo de diferencial (S - selectivo o G - general) y la corriente diferencial nominal seleccionados serán indicados en cualquier función relacionada con la comprobación de diferenciales.

Por razones de seguridad la medición del tiempo de disparo sólo se efectuará si la tensión de contacto a la corriente diferencial nominal es inferior al límite de tensión de contacto establecido.

La corriente que circula hacia el conductor PE (conductor de protección), causada por aparatos con fallos o conexión de tipo capacitivo entre los terminales L (línea) y PE influirá en el resultado de la prueba. Desconecte tales aparatos antes de la medición para evitar errores.

La precisión de la medición de U_c sólo es válida si el sistema de puesta a tierra

La señal **RCD O.K.** indica que todos los resultados parciales están dentro de los valores límite.

U_c Tensión de contacto a I_n (diferencial normal) o a $2I_n$ (tipo selectivo).

Impedancia del bucle de defecto y corriente de cortocircuito


Para obtener información adicional general sobre la medición, consulte el manual "Medidas de seguridad en instalaciones de baja tensión".

Llevar a cabo la medición

1

Conecte el cable de prueba (comander schuko o cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Seleccione la función ZLOOP en el selector, aparecerá el siguiente menú en el display:



Isc	Posible corriente de cortocircuito.
R	Parte resistiva de la impedancia
XI	Parte inductiva de la impedancia.
Uipe	Tensión de línea entre la fase (L) y el terminal de protección (PE)

Impedancia del bucle de defecto - 0.78 Ω

2

Seleccione la polaridad inicial de corriente de prueba, utilizando la tecla POL. La polaridad puede ser positiva o negativa (vea la figura 41). La polaridad elegida aparece indicada en la línea superior del display.

Seleccionar la polaridad

Un dispositivo de diferencial protege el bucle comprobado, puede suceder que el dispositivo se dispare durante la prueba, deshabilitando la prueba en curso. Los dispositivos de diferencial sólo son sensibles a una polaridad. Como la corriente de prueba, en la medición de impedancia del bucle de defecto, sólo fluye durante la mitad de un periodo, el disparo del diferencial puede evitarse seleccionando la polaridad apropiada de ser ello posible.

3

Conecte el cable de prueba al elemento comprobado (toma de corriente de línea o terminal de prueba), según las figuras inferiores (pulse HELP para obtener información acerca de la conexión básica).




Fig. 55. Conexión del comander schuko





Fig. 56. Conexión del cable de prueba universal

Paso 4

Presione la tecla START. La medición se pondrá en marcha y el resultado será indicado algo después. Vea un ejemplo del resultado en la figura inferior.



$$Ipsc \text{ (Isc indicada en display)} = \frac{Un}{1,06 / ZLOOP}$$

$$Un \dots 115V \text{ (100 V } Uimp < 160 \text{ V)} \\ 230V \text{ (160 V } Uimp \text{ 264 V)}$$

Fig. 57. Ejemplo de impedancia de bucle (posible corriente de cortocircuito)

ene los resultados a modo de documentación. Ver las instrucciones
e cómo hacerlo en el apartado 4.3. Almacenamiento de los resultados.

ante!

e de la tensión de entrada nominal va de 100 a 264 V. Si la tensión está
la escala, aparecerá una marca "1" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V**
en Ulpe > 264 inmediatamente después de presionar START. Como
cia adicional se activa una alarma sonora.

que el instrumento esté demasiado caliente se presentará el mensaje de
lentado. En este caso, espere y pruebe más tarde.

itado de la prueba está fuera de la escala de medición aparecerá el
mensaje: **>2 k**

tud especificada de medición de parámetros sólo es válida si la tensión de
mantiene estable durante el proceso de medición.

3.12. Tensión de contacto en la posible corriente de cortocircuito

Para obtener información general adicional acerca de la medición, consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición

Toda la operación es igual al procedimiento para la medición de la impedancia de bucle de defecto / posible corriente de cortocircuito, mientras que la conexión de las puntas de prueba corresponde a la ilustrada en la fig. 56.

Paso 1

Conecte el cable de prueba universal al conector de prueba principal y la punta de prueba auxiliar al conector C2/P del Eurotest 61557.

Coloque el selector de funciones en la posición **ZBUCLE**, y aparecerá el menú según la figura 52.

Paso 2

Seleccione la polaridad inicial de la corriente de prueba; vea el Paso 2 en el apartado anterior.

Paso 3

Conecte el cable de prueba al elemento a comprobar; según la figura inferior. Pulse **HELP** para obtener información básica acerca de las conexiones.





Fig. 56. Conexión del cable de prueba universal y de la punta de prueba auxiliar.

Al presionar **START**, el Eurotest 61557 reconocerá automáticamente la conexión de la prueba auxiliar; la medición se llevará a cabo y el resultado será inmediatamente después. Vea un ejemplo del resultado en la figura



Uc... Tensión de contacto a escala de la posible corriente de cortocircuito.

Ejemplo de tensión de contacto al resultado de la corriente de cortocircuito.

Para obtener los resultados a modo de documentación, Vea las instrucciones de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Antes de

Si la tensión de entrada nominal va de 100 a 264 V. Si la tensión está en la escala, aparecerá una marca "1" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V**. Si la tensión es **Ulpe > 264** inmediatamente después de presionar **START**. Como opción adicional se activa una alarma sonora.

Si el instrumento está demasiado caliente se presentará el mensaje (sobrecalentado). En este caso, espere y pruebe más tarde.

La actitud especificada de medición de parámetros sólo es válida si la tensión se mantiene estable durante el proceso de medición.

3.13. Impedancia de línea y posible corriente de cortocircuito


Para obtener información general adicional acerca de la medición, consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte el cable de prueba (el comando schuko o el cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Coloque el selector en la posición **ZLINEA**, aparecerá el siguiente menú:



Isc... Posible corriente de cortocircuito

R... Parte resistiva de impedancia.


Xl... Parte inductiva de impedancia.

Uln... Tensión de línea entre la fase (L) y el neutro (N).

Fig. 60. Impedancia de línea – Menú inicial

Paso 2

Conecte el cable de la prueba al objeto a comprobar (toma de corriente de línea u otros terminales de prueba), según las figuras inferiores (presione **HELP** para obtener la información de conexión básica).







Fig. 62. Conexión del cable de prueba universal

Paso 3

Presione la tecla **START**. La medición se llevará a cabo y el resultado se mostrará a continuación. Vea un ejemplo del resultado en la figura inferior.



$$I_{psc} \text{ (Isc señalada en la pantalla)} = \frac{U_n}{1,06 / Z_{LINE}}$$

$$U_n \dots 115 \text{ V (100 V } U_{imp} < 160 \text{ V)}$$

$$230 \text{ V (160 V } U_{imp} 264 \text{ V)}$$

$$400 \text{ V (264 V } < U_{imp} 440 \text{ V)}$$

Fig. 63. Ejemplo de resultado de impedancia de línea / posible corriente de cortocircuito

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

La escala de la tensión de entrada nominal va de 100 a 400 V. Si la tensión está fuera de la escala, aparecerá una marca "1" y la indicación: **Tensión U_{lpe} < 100 V** / **Tensión U_{lpe} > 400 V** inmediatamente después de presionar **START**. Como advertencia adicional se activa una alarma sonora.

En caso que el instrumento esté demasiado caliente se presentará el mensaje de **Sobrecalentado**. En este caso, espere y pruebe más tarde.

Si el resultado de la prueba está fuera de la escala de medición aparecerá el siguiente mensaje: **>2 k**.

La exactitud especificada de medición de parámetros sólo es válida si la tensión de línea se mantiene estable durante el proceso de medición.

3.14. Resistencia de bucle N-PE y posible corriente de cortocircuito


Para obtener información general adicional acerca de la medición, consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte el cable de prueba (el conector schuko o el cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Coloque el selector en la función **RBUCLE N-PE**, en el display aparecerá el siguiente menú:



Isc: Posible corriente de cortocircuito en el bucle de defecto, entre terminal de fase y de protección.

U_{lpe}: Tensión de línea entre terminal de fase (L) y de protección (PE).

Fig. 64. Resistencia de bucle N-PE / posible corriente de cortocircuito – menú inicial

Paso 2

Conecte el cable de prueba al objeto a comprobar (toma de corriente de línea u otros terminales de prueba), según las figuras inferiores. Presione **HELP** para obtener la información básica acerca de la conexión.




Fig. 65. Conexión del conector schuko





Fig. 66. Conexión de cable de prueba universal

Paso 3

Presione la tecla **START**. La medición se pondrá en marcha automáticamente y el resultado será indicado poco después, vea un ejemplo de resultado en la fig. inferior.



I_{psc} (Isc señalada en pantalla) =
= $U_n 1,06 / R_{LOOP N-PE}$

U_n 115 V (100 V $U_{imp} < 160$ V)
230 V (160 V $U_{imp} > 264$ V)

Fig. 67. Ejemplo de resultado de la prueba de resistencia de bucle N-PE / posible corriente de cortocircuito

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

La escala de la tensión de entrada nominal va de 100 a 264 V. Si la tensión está fuera de la escala, aparecerá una marca "!" y la indicación: **Tensión Ulpe < 100 V / Tensión Ulpe > 264** inmediatamente después de presionar **START**. Como advertencia adicional se activa una alarma sonora.

Si bien el instrumento utiliza una tensión generada internamente, es necesario que la tensión de fase este presente entre los terminales **L / L1** y **PE / L3** para la protección del instrumento, los conductores de fase y neutro pueden estar invertidos en la toma de corriente comprobada. La posible corriente de cortocircuito se calcula en base a la tensión.

Se utiliza el generador interno de resistencia de tierra para efectuar las mediciones (tensión de prueba de seguridad a.c.).

Si el resultado excede la escala de medición, aparecerá el siguiente mensaje en el display: **> 2 k**.

3.15. Rotación de fases

Para obtener información general adicional consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión".


Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte el cable de prueba (el cable trifásico o el cable de prueba universal) al Eurotest 61557.

Coloque el selector de funciones en la posición **Rotación fases / LOCATOR**; en el display aparecerá el menú de rotación de fases o de seguimiento de la instalación.

Seleccione la función de rotación de fases, utilizando la tecla **FUNC (F1)**.



U_{12} Tensión de línea entre fases
L1 y L2.

U_{13} Tensión de línea entre fases
L1 y L3.

U_{23} Tensión de línea entre fases
L2 y L3.

Fig. 68. Rotación de fases – Menú inicial

Paso 2

Conecte el cable de prueba al elemento a comprobar (toma de corriente trifásica, u otros terminales de prueba), según la figura inferior (presione **HELP** para obtener la información de conexión básica).



Fig. 69. Conexión de cable universal y cable trifásico (Ref. nº KMA 1110)

3

Presione la tecla **START**. La medición comienza de forma automática (medición automática), el resultado se indica de manera continua. Vea un ejemplo de resultado de la prueba inferior.

PHASE ROTATION		
2.3	U12	385 V
	U13	392 V
	U23	380 V

Resultado de la prueba

- 1.2.3 La rotación de fases en el objeto comprobado está de acuerdo con las marcas de las puntas de prueba (figura 67, conexión de la izquierda).
- 2.1.3 La rotación de fases en el objeto comprobado no está de acuerdo con las marcas de las puntas de prueba (fig. 67, conexión del medio).
- No hay sistema trifásico presente.

Presione la tecla **START** de nuevo para detener la medición. El resultado en último lugar quedará indicado en el display.

Presione los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Cuidado!

La tensión de entrada nominal es de 100 V ~ 440 V.

3.16. Corriente

Para obtener información general acerca de la medición consulte el manual "**Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión**".

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

- Conecte la pinza 1A / 1mA (verde) al Eurotest 61557, vea la figura 70.
- Coloque el selector de funciones en la posición **Corriente + pinza**, el display presentará el menú de corriente o corriente de pico.
- Seleccione la función de corriente utilizando la tecla **FUNC** (F1).





Fig. 71. Función de corriente – Menú inicial

Paso 2


- Conecte la pinza al elemento a comprobar según la figura inferior (presione **HELP** para obtener la información de conexión básica).



3

Presione la tecla **START**. La medición comienza automáticamente (medición automática), el resultado se indica inmediatamente.

Presione **START** de nuevo después de terminar la medición deseada. El valor obtenido en último lugar se quedará retenido en display. Vea un ejemplo retenido en la figura inferior.



Resultado de la medición de corriente

Presione los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

¡Cuidado!

Utilice solamente la pinza suministrada como equipo de serie, u otra con características (Corriente/comente, 1000; 1, escala de medición 1000; 1). Téngase también en cuenta el error de medición que se introduce por el uso de la pinza)

Cómo medir la corriente de pico máxima

Si se desea medir la corriente de pico máxima, esto puede hacerse seleccionando la función de corriente de pico. Esta medición puede ser útil en el caso de medir p.ej. la corriente de arranque de un motor. Véase la fig. inferior.




Fig. 74. Corriente de arranque de un motor

La medición se puede hacer con el siguiente procedimiento:

Paso 1

Siga el paso 1 del apartado 3.16, excepto en cuanto se refiere a la selección de corriente.

Paso 2

Seleccione la función de corriente de pico utilizando la tecla **FUNC** (F1).




Fig. 75. Función corriente de pico máxima – Menú inicial

Paso 3

Conecte la pinza al elemento a medir (siga el paso 2 del apartado 3.16.).

Paso 4

Presione la tecla **START**. La medición comienza (medición continua), y el display indica el valor pico máximo. Tan pronto el nuevo valor medido es más alto que el valor máximo anterior indicado, el nuevo valor reemplaza al anterior.

Presione **START** de nuevo para detener la medición. El último resultado obtenido queda referido en display. Vea un ejemplo de resultado en la figura inferior.



Fig. 76. Valor de corriente de pico máxima.

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

Utilice solamente la pinza suministrada como equipo de serie, u otra con similares características (Corriente/corriente, 1000:1, escala de medición apropiada. Téngase también en cuenta el error de medición que se introduce por el uso de la pinza).


3.17. Dispositivos de protección de sobretensión mediante varistor

Para obtener información general adicional acerca de la medición consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición de la tensión de ruptura**Paso 1**

Conecte el cable de prueba universal al Eurotest 61557.

Seleccione la función **TEST varistor**. El display muestra entonces el menú siguiente.



$U_{ac} = U \text{ de ruptura} / 1,6$
 I_t Corriente de ruptura del varistor.

Fig. 77. Prueba de varistor - Menú inicial

Significado de la tensión U_{ac} :

Los dispositivos de protección para redes a.c. usualmente están programados un 20% por encima del valor de pico de la corriente de línea nominal.

Ejemplo:
 Tensión de línea nominal $U_n = 230V$
 $U_{pico} = 230V \cdot 1,41 = 324V$
 $U \text{ de ruptura} = (U_{pico} + 0,2U_n) / 1,6 = 368V$

La tensión U_{ac} puede ser directamente comparada con la tensión declarada en el dispositivo de protección a comprobar.

Paso 2

Ajuste el límite inferior de tensión de ruptura. Después los resultados serán comparados con el valor de límite elegido y, si son más bajos, serán marcados con el símbolo "I" y además con el mensaje **Resultado fuera de límite.**

Cómo ajustar el valor del límite inferior

Presione la tecla **Llim** (F1) para entrar al modo ajuste de límites, con lo que se presentará en el display el siguiente menú:




Fig. 78. Menú de ajuste del límite

Pueden seleccionarse valores entre 0 y 1000 V en intervalos de 5 V, utilizando las teclas (F2) y (F3). Si el resultado de la prueba no va a ser comparado con el valor de límite seleccionado, entonces presione la tecla **Off** (F4). El valor del límite (indicado en la línea de superior del display) será sustituido por la marca **V**. La tecla **Off** cambiará a **On**, permitiendo al operario habilitar o deshabilitar el valor del límite.

Presione la tecla **Atras** (F1) después de ajustar el valor del límite para retornar al menú inicial de la prueba de varistor.

Paso 3

Ajuste el límite superior de tensión de ruptura. Después los resultados serán comparados con el valor de límite elegido y, si son más altos, será indicado con una marca **T** y además con el mensaje **Resultado fuera de límite**.

Cómo ajustar el valor del límite superior

Presione la tecla **Hlim** (F2), para entrar en el modo de ajuste de límites.

Pueden seleccionarse valores entre 0 y 1000 V en intervalos de 5 V, utilizando las teclas (F2) y (F3). Si el resultado de la prueba no va a ser comparado con el valor de límite seleccionado, entonces presione la tecla **Off** (F4). El valor del límite (indicado en la línea de superior del display) será sustituido por la marca **V**. La tecla **Off** cambiará a **On**, permitiendo al operario habilitar o deshabilitar el valor del límite.

Presione la tecla **Atras** (F1) después de ajustar el valor del límite para retornar al menú inicial de la prueba de varistor.

Paso 4

Conecte los cables de prueba al dispositivo de protección de sobretensión mediante varistor que va a ser comprobado, según la figura inferior. (Presione **HELP** para la obtención de información de conexión básica)




Fig. 79. Conexión del dispositivo a comprobar

Paso 5

Presione la tecla **START**. La tensión comienza a aumentar (500 V/s) y en cuanto la corriente directa a través del varistor alcanza el valor de 1 mA (la tensión de ruptura se define para esta corriente), se muestra en la pantalla la tensión de prueba. El generador interno cesa inmediatamente de generar la tensión de prueba. Vea un ejemplo de resultado de prueba en la figura inferior.




Fig. 80. Tensión de ruptura mostrada en pantalla

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados**.

Importante!

Para evitar influencias exteriores (otras cargas, etc) el dispositivo de protección deberá ser desconectado del circuito protegido antes de la medición.

Si no es posible desconectar el dispositivo del circuito (conexión permanente), entonces los demás elementos conectados a la instalación que puedan alterar los resultados de la prueba deberán ser retirados.

3.18. Seguimiento de una instalación eléctrica

Hay dos maneras posibles para realizar el seguimiento una instalación utilizando el Eurotest 61557, que son:

- La instalación bajo tensión es cargada de una manera pulsada por el Eurotest 61557. En este caso, el indicador de mano sigue el campo electromagnético generado alrededor del conductor cargado.
- El Eurotest 61557 genera su propia señal de prueba a la instalación sin tensión. En este caso, el indicador de mano sigue la señal irradiada alrededor del conductor conectado.

Para obtener información general adicional acerca del funcionamiento, consulte el Manual **Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja tensión**.

Veamos el procedimiento.

Paso 1

Conecte el cable de prueba (cable de prueba universal o comander schuko) a Eurotest 61557.

Coloque el selector de funciones en la posición de "Rotación fases / LOCATOR" y el display presentará el menú de una de estas opciones.

Seleccione seguimiento de la instalación, utilizando la tecla **FUNC (F1)**. La función queda habilitada cuando el display presenta la indicación **LOCATOR** en la línea superior. Vea la figura inferior.




Fig. 81. Menú inicial de seguimiento de instalaciones

Paso 2

Conecte el cable de prueba al elemento a comprobar, según la figura inferior. (Presione la tecla **HELP** para obtener la información básica de conexión).




Fig. 82. Conexión del cable de prueba universal a un conductor sin tensión

El conductor a localizar será desconectado de la carga (motor), permitiendo a la señal de prueba extenderse a lo largo del conductor de fase.




Fig. 83. Conexión de cable universal / comander schuko a la instalación con alimentación (Ref. nº KMA 1001)

Paso 3

Presione la tecla **START**. La generación de señal interna comienza a funcionar (función continua). El Eurotest 61557 reconocerá automáticamente si hay o no energía en la instalación a comprobar. En base a esto, el instrumento generará su propia señal (en una instalación sin de tensión) o cargará a la línea con una señal (si hay tensión de línea presente). El instrumento mostrará uno de los siguientes mensajes, según sea el caso:




Fig. 84. Menú en pantalla mientras se está ejecutando la función de seguimiento – instalación con tensión de red (figura de la izquierda) e instalación sin tensión (figura de la derecha).

Paso 4

Seleccione la misma modalidad en el receptor del indicador de mano que la que aparece en el display principal. (vea la figura superior).

Presione **START** en el indicador de mano y manténgalo apretado mientras realiza el seguimiento de la señal de prueba.

Importante!

Al verificar instalaciones complejas, (conductores largos, bucles de corriente en paralelo, etc), para la mejor localización de los conductores, es conveniente desconectar de la instalación aquellas partes que no se desee verificar. De otra manera, la prueba no tendrá éxito.

3.19. Potencia

Para obtener información general acerca de las mediciones consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión".


Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Conecte la pinza de corriente 1A/1mA y el cable de prueba universal al Eurotest 61557, vea la figura 84.

Seleccione la función de **POWER/ENERGY**, inmediatamente el display mostrará el menú de potencia o de energía.

Seleccione la función **Potencia** utilizando la tecla **FUNC** (F1).



W..... Potencia activa
VA..... Potencia aparente.
VAr..... Potencia reactiva.
PF..... Factor de potencia.

Fig. 85. Función de potencia – Menú inicial

Paso 2

Conecte la pinza de prueba y las puntas de prueba de tensión al elemento a comprobar, según la figura inferior (presione la tecla **HELP** para obtener la información de conexión básica).




Fig. 86. Conexión de pinza de corriente y puntas de prueba de tensión

Paso 3

Presione la tecla **START**. La medición comienza a efectuarse (medición continua).

Presione la tecla **START** de nuevo tras finalizar la medición. El último resultado obtenido queda retenido en el display, vea un ejemplo del resultado en la fig. inferior.




Fig. 87. Resultado de la medición de potencia

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

Tenga cuidado de conectar las puntas de prueba de tensión y la pinza de corriente correctamente (polaridad y dirección de las pinzas – la flecha en la pinza debe estar orientada hacia la carga), de lo contrario el resultado dará negativo.

- La escala de la tensión de entrada nominal es de 10 a 440 V.
- La escala de corriente nominal es de 10 mA a 200 A.

3.20. Energía

Para obtener información general acerca de las mediciones consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

Siga el Paso 1, descrito en el apartado 3.19. **Potencia**, exceptuando la selección de la función de medición, para ello vea el paso siguiente.

Paso 2

Seleccione la función **Energía** utilizando la tecla **FUNC** (F1).




Fig. 88. Función de energía – Menú inicial

Paso 3

Seleccione el periodo de tiempo utilizando la tecla **hr** (F2), para ajustar las horas y la tecla **min** (F3) para ajustar los minutos. Las horas pueden ajustarse hasta un periodo máximo de 24 hs, y minutos hasta 59.

Paso 4

Conecte las puntas y pinza al elemento al objeto a comprobar de siguiendo la fig. 84. (presione **HELP** en caso de requerir información sobre la conexión básica).

Paso 5

Presione la tecla **START**. La medición comienza a efectuarse (medición continua). El resultado en el display se renueva cada 2 seg. hasta que transcurra el tiempo indicado en el paso 3. Una vez cumplido el plazo, la medición cesa y el resultado final es presentado en el display. Ver fig. siguiente.




Fig. 89. Ejemplo de resultado de energía final

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

Tenga cuidado en conectar las puntas de prueba de tensión y la pinza de corriente correctamente (polaridad y dirección de la pinza - la flecha en la pinza debe estar apuntando hacia el lado de la carga), de lo contrario el resultado de la medición tendrá signo negativo

La escala de la tensión de entrada nominal es de 10 a 440 V.

La escala de la corriente nominal es de 10 mA a 200 A.

Asegúrese de que las pilas estén lo suficientemente cargadas para llevar a cabo la medición de energía, especialmente en mediciones a largo plazo. Las pilas deben ser completamente nuevas en mediciones de más de 25 hs.

3.21. Armónicos

Para obtener información general acerca de las mediciones consulte el manual "Mediciones de seguridad en instalaciones de baja tensión".

Cómo llevar a cabo la medición

Paso 1

- Conecte la pinza de prueba con relación 1A/1mA al Eurotest 61557, vea la figura 89. (sólo si se van a medir los armónicos de corriente).
- Conecte el cable de prueba adecuado (cable de prueba universal o comando schuko) al Eurotest 61557, vea la figura 89. (sólo si se van a medir los armónicos de tensión).
- Coloque el selector de funciones en la posición de "HARMONICS" (Armónicos). El display presentará el menú de armónicos de tensión o de corriente, como sigue:
- Seleccione armónicos de corriente o tensión con la tecla **FUNC** (F1).




Fig. 90. Armónicos de corriente (izq.) y Armónicos de tensión (derecha) - Menús iniciales

Paso 2

- Conecte la pinza de corriente (análisis de corriente) y/o el cable de prueba de tensión (análisis de tensión) al elemento a comprobar según la figura inferior (Presione **HELP** para obtener la información de conexión básica).




Fig. 91. Conexión de puntas de prueba de tensión y pinza de corriente

Paso 3

Presione la tecla **START**. La medición se inicia (medición continua), y el resultado se indica de manera continua. Se puede indicar la distorsión armónica total (THD) o pueden considerarse los componentes armónicos individuales. Seleccione el modo de resultado utilizando la tecla **DISP** (F2), vea las figuras siguientes.




Fig. 92. Ejemplo de resultado (THD y valor efectivo de la tensión / corriente medida)




Fig. 93. Ejemplo de resultado (armónicos individuales de orden 1º a 11º)




Fig. 94. Ejemplo de resultado (armónicos individuales de orden 13º a 21º)

Presione la tecla **START** nuevamente para detener la medición. El resultado obtenido en último lugar quedará retenido en el display.

Almacene los resultados a modo de documentación. Vea las instrucciones acerca de cómo hacerlo en el apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados.**

Importante!

- La escala de la tensión de entrada nominal es de 10 a 440 V.
- La escala de la corriente nominal es de 10 mA a 200 A.


4. OTRAS FUNCIONES

4.1. Funciones de configuración (setup)

Las acciones siguientes pueden realizarse en el menú de configuración:

- Ajuste de contraste del display (entre 0 y 100%)
- Ajuste de hora y fecha reales
- Parámetros de comunicación - selección del régimen de transmisión en baudios (2400, 4800, 9600 o 19200)
- Borrado de todos los resultados almacenados

Presione la tecla **SETUP** para entrar en el menú correspondiente, vea la figura inferior.



La tecla **Inic** es sólo para la fabricación y el servicio de reparaciones y sirve para insertar las constantes iniciales.

¡No utilice esta tecla!

Fig. 95. Menú de configuración

Cómo ajustar el contraste del display

- Sitúe el cursor en la línea **Contraste** utilizando la tecla (F2).
- Presione la tecla (F3) para entrar en el menú de ajuste de contraste.
- Ajuste el contraste adecuado utilizando las teclas (F2) y (F3).
- Presione la tecla **ATRAS** (F1) para salir del menú de ajuste de contraste.

Cómo ajustar la hora y fecha reales

- Sitúe el cursor en la línea **Fecha y hora** utilizando la tecla (F2).
- Presione la tecla (F3) para entrar en el menú de ajuste de hora y fecha.
- Ajuste la hora (time) y la fecha (date) actuales utilizando las teclas (F2) y (F3), mueva el cursor bajo las cifras utilizando la tecla (F4).
- Presione la tecla **ATRAS** (F1) para terminar y salir del menú de ajuste de hora y fecha.

La hora indicada no esté en marcha, empieza a correr al presionar la tecla **ATRAS** (F1).

Cómo ajustar el régimen de transmisión (en baudios)

- Sitúe el cursor en la línea **Comunicación** utilizando la tecla (F2).
- Presione la tecla (F3) para entrar en el menú de comunicación.
- Ajuste el régimen en baudios utilizando las teclas (F2) y (F3).
- Presione la tecla **ATRAS** (F1) para salir del menú de comunicación.

Cómo borrar todos los resultados almacenados

Vea las instrucciones en el apartado 4.5. **Borrado de los resultados almacenados** en el epígrafe "Cómo borrar todos los resultados almacenados"

4.2. Creación de la estructura de la instalación en un PC

Para asegurarse de que las mediciones concretas estén correctamente almacenadas respecto al circuito comprobado, las posiciones de la memoria pueden ser organizadas y recibir nombres de acuerdo con la verdadera estructura de la instalación y sus partes individuales. Esta organización se denomina **Estructura de la instalación** y puede crearse o bien directamente de modo simultáneo con el almacenamiento de los resultados, o bien por adelantado por medio de un PC en que se haya instalado el software para PC Euro Link. La estructura de la instalación creada en el PC es después transferida al Eurotest 61557. La estructura transferida puede más adelante ser adaptada libremente de modo directo por medio del teclado del instrumento si fuese necesario.

Ver el capítulo 8. **TECNOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE MEDIDAS Y CERTIFICADOS USANDO LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA KOBAN** en el manual "MEDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS" para obtener mayor información acerca del significado del concepto "estructura de la instalación".

El fabricante del Eurotest 61557 ya ha instalado la estructura de la instalación básica, con el objetivo de que sea expandida posteriormente por medio del teclado del instrumento. La **Estructura de instalación básica** se muestra en la figura a continuación.

```

OBJETO1
  BLOQUE1
    FUSIBLE1
    DIFERENCIAL1
  PARARRAYOS1
    PICA1
    CONEXIÓN1
  CEP1
    CONEXIÓN1
    PUESTA A TIERRA1
  
```

Fig. 96. Estructura de instalación básica ya instalada por el fabricante

Cómo crear una estructura de instalación en un PC

Paso 1

Instale el software para PC **EuroLink - Lite** en su PC (la impresión de formularios y protocolos sólo es posible con la versión Euro-Link Pro).

Paso 2

Cree la estructura de instalación en base al plan de la instalación real (utilice el menú HELP). El software para PC Euro Link llevará al operario interactivamente a través del proceso de creación de la estructura de instalación. Las mediciones que deben ser realizadas en puntos específicos pueden ser agregadas en los lugares apropiados dentro de la estructura creada. De esta manera es fácil para el operario verificar en cualquier momento del proceso cuáles son las mediciones restantes y dónde se encuentran.

La tabla de la siguiente página indica las mediciones que pueden asociarse a un determinado lugar de medición:

Lugar de medición (segundo nivel)	Lugar de medición (tercer nivel)	Medición	Descripción	Función del Eurotest 61557	
BLOQUE	FUSIBLE	Rpc	Conexiones entre terminales PCC* y PE	R200mA	
		RAPE	Conexiones de equalización adicional	R200mA	
		ISOL	Resistencia de aislamiento entre conductores de fase	Riso	
		ISCFE	Resistencia de aislamiento entre conductores de fase y protección	Riso	
		ISCIr	Resistencia de aislamiento entre primario y secundario de un transformador de potencia	Riso	
			Impedancia de bucle de defecto entre conductores de fase y de protección	Zloop	
			Impedancia de línea entre fases o entre fase y neutro	Zline	
			Tensión de contacto en las partes conductivas accesibles	RCD Uc	
			Tiempo de disparo para IN	RCD I	
			Corriente de disparo	RCD I	
SISTEMA DE PARARRAYOS	ELECTRODO (Electrodo)	TIERRA	Conexiones entre electrodos de puesta a tierra realizadas sobre tierra	RTIERRA (sistema de 2 cables) RTIERRA (sistema de 2 pinzas)	
		TIERRA	Conexiones entre electrodos de puesta a tierra realizadas bajo tierra	RTIERRA (sistema de 2 cables) RTIERRA (sistema de 2 pinzas)	
		TIERRA	Resistencia de tierra del electrodo de puesta a tierra	RTIERRA	
		CONEXION	Conexiones entre el sistema de pararrayos y otros objetos (instalación del agua, etc.)	R200mA	
	MPE	CONEXION		Conexiones entre MPEC* y otros objetos (PCC*, instalación del agua, etc.)	R200mA
				Resistencia de aislamiento entre p.e. la instalación local y general del gas	Riso
PUESTA A TIERRA		Resistencia de tierra del electrodo de puesta tierra	RTIERRA		

PCT* colector del conductor de protección (Protective Conductor Collector),
MPEC* colector principal de equalización potencial (Main Potential Equalizing Collector)

Tabla 2. Lista de mediciones que pueden adjuntarse a un punto de medición.

Paso 4

Conecte el Eurotest 61557 al PC por medio del conector RS 232 y transfiera la estructura recién creada.

De esta manera, el Eurotest 61557 está listo para llevar a cabo las mediciones y el almacenamiento de los resultados en la estructura de instalación preparada.


4.3. Almacenamiento de los resultados

Todos los resultados de las pruebas pueden ser almacenados excepto la tensión U L-PE o U L-N (en las funciones RBUCLE, N-PE, Z BUCLE, Z LINEA y RCD) así como la continuidad.

Cómo guardar el resultado de una medición

Paso 1

Presione la tecla **SAVE** (guardar), se mostrará la última parte de la estructura de instalación utilizada, vea la siguiente figura.



✓... Todas las mediciones adjuntas a la medición (sólo por medio del software PC) ya han sido realizadas y los resultados almacenados. El operario puede así verificar si falta alguna medición y dónde.

Nota! La marca ✓ se vincula automáticamente a cualquier nuevo artículo agregado a la instalación por medio del teclado del instrumento.

Fig. 97. Ejemplo de última parte usada de la estructura de instalación utilizada, ofrecido para el almacenamiento del resultado de la prueba.

Paso 2

Sitúe el cursor en la línea superior del display utilizando la tecla (F1) y seleccione un objeto de medición correspondiente con las teclas (F2) y (F3). El objeto puede seleccionarse entre los creados en el PC y transferidos al instrumento de prueba o los añadidos por medio del teclado del instrumento. Un nuevo objeto puede agregarse presionando la tecla más (F4).

Sitúe el cursor en la segunda línea utilizando la tecla (F1) y seleccione la medición correspondiente: **bloque**, **pararrayos** o **CEP** (colector equipotencial principal) utilizando las teclas (F2) y (F3). El objeto puede seleccionarse entre los creados en el PC y transferidos al instrumento de prueba o puede agregarse por medio del teclado del instrumento. Un nuevo objeto puede agregarse presionando la tecla (F4).

Sitúe el cursor en la tercera línea utilizando (F1) y seleccione el elemento correspondiente **fusible** o **diferencial** (si se ha seleccionado "Bloque" en la segunda línea), **pica** o **conexión** (si se ha seleccionado "pararrayos" en la segunda línea) o **conexión** o **puesta a tierra** (si se ha seleccionado "CEP" en la segunda línea), utilizando el las teclas (F2) y (F3). El elemento puede seleccionarse entre los creados en el PC y transferidos al instrumento de prueba o puede agregarse por medio del teclado del instrumento. Un nuevo objeto puede agregarse presionando la tecla (F4).

Si no se ha transferido ninguna estructura al Eurotest 61557 desde el PC, entonces podrá crearse una apropiada mediante la tecla **más**. El Eurotest 61557 ofrecerá sólo nombres estándar pues en este caso no se pueden cambiar los nombres a través del teclado del instrumento. Esto puede hacerse con el PC después de transferir de nuevo los resultados almacenados para realizar el protocolo final.

En caso de que los resultados de R200mA, Riso o RTIERRA sean almacenados, es posible obtener un lugar de almacenamiento adicional. Vea la tabla 2 en la columna de la subdivisión de medición. Sitúe el cursor en la cuarta línea en ese caso y seleccione la medición correspondiente mediante (F2) y (F3).

Paso 3

Presione la tecla **SAVE** (guardar) de nuevo para confirmar el almacenamiento. El resultado se almacena a continuación y el display regresa al menú de función.

Importante!


- Cada resultado sólo puede guardarse una vez.
- En caso de que el operario no esté interesado en la estructura de la instalación, todos los resultados pueden guardarse en la misma posición haciendo doble clic sobre la tecla **SAVE**.
- Los resultados intermedios (subresultados) se guardarán conjuntamente con el resultado principal.
- Cualquier procedimiento de almacenamiento puede ser interrumpido presionando la tecla **ESC**.
- Una vez instalada la estructura de instalación en el Eurotest 61557 por medio del PC o a través del teclado del instrumento ya no puede borrarse, excepto al realizar el borrado del total de datos en el menú de **CONFIGURACIÓN**. Sólo la estructura básica instalada en fábrica se mantendrá en este caso.
- El mensaje **MEMORIA EXCEDIDA** aparece en caso de que todas las posiciones de la memoria están ocupadas.

4.4. Recuperación de los resultados almacenados

Cada uno de los resultados puede recuperarse y ser mostrado en el display de nuevo utilizando el procedimiento siguiente:

Paso 1

Presione la tecla **RCL**, se ofrecerá la última parte utilizada de la estructura de instalación, vea la figura inferior.



✓... Todas las mediciones adjuntadas a la medición (sólo por medio del software PC) ya han sido realizadas y los resultados almacenados. El operario puede así verificar si falta alguna medición y dónde.
Nota! La marca ✓ se vincula automáticamente a cualquier nuevo artículo agregado a la instalación por medio del teclado del instrumento.

Fig. 98. Ejemplo de última parte de la estructura de instalación utilizada, ofrecida para recuperar el resultado almacenado.

Paso 2

Elija el lugar de medición correspondiente dentro de la estructura de instalación, siga el Paso 2 en apartado 4.3. **Almacenamiento de los resultados**.

Paso 3

Presione la tecla **RCL** para confirmar la recuperación. El último resultado almacenado bajo el lugar de medición seleccionado parecerá en la pantalla, vea el ejemplo inferior.




Fig. 99. Ejemplo de último resultado almacenado que ha sido recuperado.

Paso 4

Use las teclas **(F1)** y **(F2)** para recuperar otros resultados almacenados bajo el mismo lugar de medición.

Importante!

Se recuperarán también todos los subresultados potenciales y parámetros de función.

El procedimiento de recuperación puede ser interrumpido con la tecla **Esc**.

4.5. Borrado de los resultados almacenados

Hay tres maneras de borrar los resultados almacenados, que son:

- Borrado de un resultado individual almacenado.
- Borrado de los resultados almacenados bajo el mismo elemento de la estructura como objeto; bloque/pararrayos/CEP; fusible/RCD; pica/conexión; conexión/puesta a tierra.
- Borrado de todos los resultados almacenados.

Cómo borrar un resultado individual

Paso 1

Recupere el resultado a eliminar; siga el procedimiento descrito en apartado 4.4. **Recuperación de los resultados almacenados**.

Paso 2

Presione la tecla **Borrar (F4)** para borrar el resultado de la prueba que se ve en el display. El resultado que había sido almacenado antes que el resultado borrado queda a la vista y es ofrecido para ser borrado.

Cómo borrar resultados almacenados bajo el mismo elemento de la estructura

Paso 1

Presione la tecla **RCL** y se ofrecerá en pantalla la última parte de la instalación utilizada, vea la figura 96.

Paso 2

Utilice la tecla (F1) para situar el cursor en la línea correspondiente de la estructura de instalación, así como las teclas (F2) y (F3) para seleccionar la posición apropiada en la estructura.

Paso 3

Presione la tecla **Borrar (F4)** para borrar los resultados almacenados bajo la posición de la estructura seleccionada. El display mostrará el mensaje: **Espera...** hasta que todos los resultados seleccionados hayan sido borrados.

Cómo borrar todos los resultados almacenados

Paso 1

Presione la tecla **SETUP** para entrar en el menú de configuración.

Paso 2

Sitúe el cursor en la línea **Borrar memoria** con la tecla (F2) y pulse la tecla (F3) para entrar en el menú de borrado de memoria.

Paso 3

Presione la tecla **Clr (F4)** para borrar todos los resultados almacenados. Aparecerá el mensaje **Espera...** mientras se eliminan los registros. Al finalizar aparece nuevamente el menú de configuración.

Importante!

Todos los subresultados y los parámetros de función serán eliminados conjuntamente con los resultados principales.

La estructura de instalación instalada en el Eurotest 61557 (bien por el PC o a través del teclado del instrumento) será borrada conjuntamente con los resultados. Únicamente la estructura básica (instalada por el fabricante del instrumento, vea figura 94) permanecerá instalada.

El proceso de borrado podrá ser interrumpido mediante la tecla **Esc.**

4.6. Reset - Reseteo del instrumento

Si se aprecia cualquier indicio de mal funcionamiento en el manejo del Eurotest 61557, se recomienda ejecutar la función de **RESET** (reajustar). En ese caso todos los parámetros ajustables por el usuario regresarán a sus valores iniciales. Vea la tabla siguiente para obtener los datos correspondientes. Los resultados almacenados no se borrarán.

Apague el instrumento.

Presione la tecla **F1** y manténgala apretada mientras enciende el instrumento. El display presentará el mensaje **Hard Reset** durante unos instantes, indicando así que la función de Reset o Restablecimiento se ha completado, entonces el display presentará el menú inicial de funciones. Todos los parámetros ajustables por el usuario volverán a sus valores iniciales; vea la tabla siguiente.

Parámetros	Funciones	Valor inicial
Compensación de puntas	R 200mA	Cancelado
Valor límite superior	R 200mA	Sin límite
Zumbador	R 200mA	Encendido
Valor límite superior	CONTINUITY	Sin límite
Tensión de prueba	R ISO	50 V
Valor límite inferior	R ISO	Sin límite
Valor límite superior de la tensión de ruptura	varistor TEST	Sin límite
Valor límite inferior de la tensión de ruptura	varistor TEST	Sin límite
Intervalo de tiempo "hr"	ENERGY	1hr
Intervalo de tiempo "min"	ENERGY	1min
Corriente diferencial nominal	Todas las funciones de diferencial (RCD)	10 mA
Tipo de diferencial	RCD Uo/RE, IN, AUTO	G (general)
Tensión de contacto límite	Todas las funciones de diferencial (RCD)	50 V
Multiplicador de corriente diferencial nominal	RCD IN	$\times \frac{1}{5}$
Polaridad inicial de la corriente de prueba	RCD IN, IN	Positiva (0°)
Polaridad de la corriente de prueba	ZLOOP	Positiva
Valor límite superior de la Resistencia de tierra	REARTH, REARTH (pinza) REARTH (los pinzas)	Sin límite
Distancia "a"	EARTH	2m
Contraste	Setup	Aprox. 50%
Régimen de transmisión	Setup	9600 Baudios
Posiciones de la memoria		Sin efecto

Tabla 3. Valores iniciales de los parámetros ajustables

5. MANTENIMIENTO

5.1. Pilas



- Desconecte los cables de prueba y apague el instrumento antes de quitar la tapa del compartimento de las pilas
- Existen tensiones peligrosas bajo la tapa del compartimento de las pilas

El estado de las pilas se indica de forma continua en pantalla, en el ángulo superior derecho del display. Si el símbolo de las pilas está totalmente lleno (oscuro) indica que las pilas están completamente cargadas. Preste atención a la condición de las pilas incluso durante la realización de las mediciones. Los resultados obtenidos con una tensión baja de la pila (los resultados pueden ser incorrectos) serán indicados con la advertencia **Batería baja en medición**, después de terminar el proceso de medición.

Reemplace las cuatro pilas cuando el marco del símbolo de la batería aparezca vacío con el equipo en modo estático (ninguna medida en curso) o cuando el marco de la batería se vacíe por instantes durante una medición. En este caso, el resultado será marcado con la leyenda **Batería baja en medición**.

La tensión nominal de las pilas es de 6 V d.c. Utilice 4 pilas alcalinas de 1,5 V, tipo IEC LR14 (dimensiones: diámetro = 26 mm, altura = 50 mm).




Fig. 100. Polaridad correcta de las pilas insertadas.

Un juego de pilas a plena carga puede proporcionar energía suficiente para el funcionamiento del instrumento durante 50 horas aprox. con una relación de medición / reposo = 5s / 25s.

Pilas del comando y del localizador:

El encendido de la luz roja indica batería baja. Retire los dos tornillos situados en la parte posterior del dispositivo para retirar la tapa de las pilas. Utilice una pila de 9V tipo IEC LR 6

Importante!

Inserte las pilas correctamente; de otro modo el instrumento no funcionará y puede que se descarguen las pilas, vea la figura anterior para determinar la polaridad correcta.

El mensaje **Batería baja en medición** que aparece durante o después de la medición indica que las pilas se encuentran demasiado débiles para garantizar un resultado correcto. Reemplace inmediatamente las pilas.

5.2. Fusibles

Hay tres fusibles bajo la tapa del compartimento de las pilas (vea la figura 98.)

F1 = F2 = T 4 A / 500 V, 38 x 10 mm, capacidad de ruptura 10kA / 500 V, tipo Littelfuse FLQ4, (fusible general en la entrada de los cables de medición L/L1 y N/L2).

F3 = M 0,315 A / 250V de 20 x 5 mm (protege los circuitos interiores del instrumento, por si por error se conectan las puntas de prueba a la tensión de línea durante el uso de las funciones **R 200mA** o **CONTINUIDAD**).

Verifique los fusibles F1 y F2 si se aprecia uno de los siguientes funcionamientos incorrectos:

- El mensaje **RCD disparado** aparece después de apretar la tecla **START** en todas las funciones de comprobación de RCD (diferenciales) así como en **ZLINEA** y **ZBUCLE**.
- El mensaje **>1999** aparece en las funciones **R200mA / CONTINUIDAD** a pesar de que las puntas de prueba están puestas en cortocircuito.
- El mensaje **> 200 M** o **>1000 M** aparece en la función **R ISO** a pesar de que las puntas de prueba están puestas en cortocircuito.
- El mensaje **>1000 V** aparece en la función de prueba de varistor a pesar de que las puntas de prueba están puestas en cortocircuito.

Verifique el fusible F3 si aparece el mensaje **Sustituya FUSIBLE M315mA** en las funciones **R200mA / CONTINUIDAD**.

Advertencia!

Sustituya el fusible fundido sólo con otro del mismo tipo; de otro modo el instrumento puede verse dañado y/o verse afectada la seguridad del operario!

5.3. LIMPIEZA

Utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua jabonosa o alcohol para limpiar la superficie del Eurotest 61557 y deje secar completamente el instrumento antes de utilizarlo.

Importante!

- No utilizar líquidos derivados del petróleo o hidrocarburos
- No derramar el líquido limpiador sobre el instrumento

5.4. Calibración periódica

Resulta esencial que todos los instrumentos de medición se calibren regularmente. Para el uso diario ocasional recomendamos una calibración anual. Cuando el instrumento se utiliza todos los días de modo continuo, recomendamos que la calibración se lleve a cabo cada seis meses.

5.5. Servicio de reparaciones

Reparaciones dentro o fuera del periodo de garantía: contacte con su distribuidor para obtener información adicional.

Dirección del distribuidor:

TEMPER S.A.
Polígono Industrial, Nave 18
33199 Granda-Siero, Asturias
España
Tel: 985 793 204
Fax: 985 793 271
e-mail: info@temper.es

IMPORTANTE: El Eurotest 61557 no debe ser abierto por personal no autorizado. No contiene partes reparables o reemplazables por el usuario, excepto tres fusibles. Consulte el apartado 5.2. Fusibles.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.1. Funciones

Resistencia de aislamiento

Escala de med. Riso (Un 250V) (0,008 1000)M

Escala de muestra Riso (M)	Resolución (M)	Precisión*
0,000 1,999	0,001	
2,00 19,99	0,01	(2% de r. + 20)
20,0 199,9	0,1	
200 1000	1	(0,000/Un)% de r.

Escala de med. Riso (Un 250V) (0,012 199,9)M

Escala de muestra Riso (M)	Resolución (M)	Precisión*
0,000 1,999	0,001	
2,00 19,99	0,01	(5% de r. + 30)
20,0 199,9	0,1	(1000/Un)% de r.

* La precisión especificada es válida únicamente si se usa el cable universal; si se usa el comando de punta es válida hasta 20 M.

Escala de muestra Tensión de prueba (V)	Resolución (V)	Precisión
0 1200	1	(2% de r. + 30)

Tensión de prueba nom 50, 100, 250, 500, 1000Vd.c.
Capacidad de corriente del generador
(Últim. > Un) > 1 mA
Corriente de cortocircuito de prueba < 3 mA
Descarga automática objeto comprobado sí

Continuidad de los conductores de protección

Escala de medición R (0,08 1999)

Escala de muestra R (j)	Resolución (j)	Precisión
0,00 19,99	0,01	(2% de r. + 20)
20,0 199,9	0,1	(3% de r.)
200 1999	1	

Tensión de prueba terminal abierto 4 - 7 Vc.c.
Corriente de prueba de cortocircuito > 200 mA
Compensación de las puntas (hasta 5 j) sí
Señal sonora sí
Cambio automático de polaridad sí
Modo de medición Medición única

Continuidad

Escala de muestra R (j)	Resolución (j)	Precisión
0,0 199,9	0,1	(3% de r. + 30)
200 2000	1	

Tensión de prueba terminal abierto 4 - 7 Vc.c.
Corriente de cortocircuito < 7 mA
Señal sonora sí
Modo de medición medición continua

Resistencia de tierra, método de 4 puntas

Escala de med. Rr (0,11 19,99k)

Escala de muestra (j)	Resolución (j)	Precisión
0,00 19,99	0,01	
20,0 199,9	0,1	(2% de r. + 30)
200 1999	1	
2,00k 19,99k	10	(5% de r.)

Error adicional por resistencia de las puntas
Rc max. ó Rp max. (3% de r. + 100)
Rc max. (4k + 100Rr) ó 50k (valor inferior)
Rr = Rc1 + Rc2 (Resistividad de tierra)
Rp max. (4k + 100Rr) ó 50k (valor inferior)
Rp = Rp1 + Rp2 (Resistividad de tierra)

Error adicional
10 V tensión de ruido (50 Hz) (5% de r. + 100)
Tensión de prueba terminal abierto 40 Vc.c.
Forma de tensión de prueba Onda senoidal
Frecuencia de tensión de prueba 125 Hz
Corriente de prueba de cortocircuito < 20 mA
Corriente de prueba automática y resistencia de las puntas sí
Verificación autom. De la tensión de ruido sí

Resistencia de tierra utilizando 1 pinza en combinación con 4 puntas

Se validan todos los datos que corresponden al método de cuatro puntas; los adicionales se listan a continuación.

Error adic. a 3A/50Hz corriente de ruido (válido para prop. max. Rtotal/Rpart1 = 1/2) (10% de r. + 100)
Relación del error adicional de resistencia Rpart1/Rtotal 1%
Rpart1 = resistencia medida con pinza
Rtotal = resistencia del sistema de tierra

Indicación en caso de pinza de baja corriente < 0,5 mA
Verificación autom. de corriente de ruido a
Se debe considerar el error adicional de la pinza.

Resistencia de tierra utilizando 2 pinzas

Escala de medición R_E (0,08 - 100)

Escala de muestra R_E (Ω)	Resolución (Ω)	Precisión*
0,00 19,99	0,01	(10% de $r + 20$)
20,0 100,0	0,1	(20% de r)

* distancia entre pinzas de prueba > 25 cm

Error adicional a 3A/50Hz

Corriente de ruido (10% de $r + 100$)
Verificación autom. de corriente de ruido a
Se debe considerar el error adicional de la pinza.

Resistencia específica de tierra (resistividad)

Todos los datos corresp. a la medición con cuatro cables son válidos, excepto la siguiente tabla.

Escala de muestra	Resolución (m)	Precisión
0,00 19,99	0,01	Considerar la precisión de la medición = 2 aR _E
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	
2,00k 19,99k	10	
20,0k 199,9k	0,1k	
200k 2000k	1k	

Distancia entre picas de prueba f a 30 m

Diferencial - Datos generales

Corriente diferencial nominal 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Precisión de las corriente diferenciales:
-0/+0,1; 1 = 1N, 2IN, 5IN
-0,11N/+0; 1 = 0,5IN

Forma de la corriente de prueba onda senoidal
Inicio de la corriente de prueba 0° o 180°
Tipo de diferencial Normal o Selectivo
Tensión de entrada nominal 230/115V/45 - 65 Hz

Diferencial - Tensión de contacto U_c

Escala de medición U_c (10 - 100)V

Escala de muestra U_c (V)	Resolución (V)	Precisión*
0,00 9,99	0,01	(-0/+10% de r , 0,2V)
10,0 100,0	0,1	(-0/+10% de r)

* La precisión es válida si:
La tensión de red es estable durante la medición y el terminal PE está libre de interferencias

Principio de medición con ó sin pica aux.
Corriente de prueba < 0,5 IN
Tensión de contacto límite 25 o 50 V
La tensión de contacto es calculada para IN (tipo normal) ó por 2IN (tipo selectivo)

Diferencial (RCD) - Resistencia de tierra (bucle de defecto) (función RCD R_S)

Escala de muestra E (RL) (V)	Resolución (V)	Precisión
0,00 19,99	0,01	(5% de lect. + 0,05V/1N) *
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	0,2
2,00k 10,00k	0,01k	

Cálculo $R_E (RL) = U_c / I_N$

Principio de medición con picas aux. (R_E)
sin pica aux. (R_L)

Corriente de prueba < 0,5 IN

Diferencial - Tiempo de disparo

Corriente de prueba 0,5 IN, 1N, 2 IN, 5 IN
(Multiplicador x5 no disponible si IN = 1000mA)

Escala de medición I (tipo G)/(0ms - max. valor muestr.)

Escala de muestra I t (ms) tipo G	Resolución (ms)	Precisión
0 300 (1/2IN, 1N)	1	3ms
0 150 (2IN)	1	
0 40 (5IN)	1	

Escala medición I (tipo S) (0ms - max. valor muestr.)

Escala de muestra I (ms) tipo S	Resolución (ms)	Precisión
0 500 (1/2IN, 1N)	1	3ms
0 200 (2IN)	1	
0 150 (5IN)	1	

Diferencial - Corriente de disparo

Escala de medición I (0,2 - 1,1)IN

Escala de muestra I	Resolución	Precisión
0,2IN 1,1IN	0,05IN	0,1IN

Escala de medición I (0 - 300)ms

Escala de muestra I (ms)	Resolución (ms)	Precisión
0 300	1	3ms

Escala de medición U_{cr} (10 - 100)V

Escala de muestra U_{cr} (V)	Resolución (V)	Precisión*
0,00 9,99	0,01	(0 10% de r , 0,2V)
10,0 100,0	0,1	(0 10% de r)

* La precisión es válida si la tensión es estable durante la medición y si el terminal PE está libre de interferencias.

U_{cr} se calcula en base a la corriente de disparo I

Impedancia de bucle de defecto y posible corriente de cortocircuito

Escala de medición Z_{L-PE} , R, X) (0,11 - 1999)

Escala de muestra Z_{L-PE} , R, X(Ω)	Resolución (Ω)	Precisión
0,00 19,99	0,01	(2% de $r + 30$)
20,0 199,9	0,1	
200 2000	1	

Escala de muestra I_{psc} (A)	Resolución (A)	Precisión
0,00 19,99	0,01	Considerar precisión de Z_{L-PE}
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	
2,00k 19,99k	10	
20,0k 24,4k	100	

Cálculo de I_{psc} $I_{psc} = U_{IN} / Z_{L-PE}$
 $U_{IN} = 115 V$; (100 V U_{INP} 160 V)
 $U_{IN} = 230 V$; (160 V U_{INP} 264 V)

Corriente de prueba máx. (a 230 V) 23 A (10ms)
Tensión de entrada nominal 115/230V, 45 - 65 Hz

Tensión de contacto para la corriente de cortocircuito

Escala de muestra U_c (V)	Resolución (V)	Precisión
0,00 9,99	0,01	(3% de r , 0,02 (psc))
10,0 99,9	0,1	
100 264	1	

Corriente de prueba máx. (a 230 V) 23 A
Tensión de entrada nominal 115/230V, 45 - 65 Hz

Impedancia de línea y posible corriente de cortocircuito

Escala de medición Z_{L-NL} , R, X) (0,11 - 1999)

Escala de muestra Z_{L-NL} , R, X(Ω)	Resolución (Ω)	Precisión
0,00 19,99	0,01	(2% de $r + 30$)
20,0 199,9	0,1	
200 2000	1	

Escala de muestra I_{psc} (A)	Resolución (A)	Precisión
0,00 19,99	0,01	Considerar precisión de Z_{L-NL}
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	
2,00k 19,99k	10	
20,0k 42,4k	100	

Cálculo de I_{psc} $I_{psc} = U_{IN} / Z_{L-NL}$

$U_{IN} = 115 V$; (100 V U_{INP} 160 V)
 $U_{IN} = 230 V$; (160 V U_{INP} 264 V)
 $U_{IN} = 400 V$; (264 V U_{INP} 440 V)

Corriente de prueba máx. (a 400 V) 40 A (10ms)

Tensión de entrada nominal 115/230/400V, 45 - 65 Hz

Resistencia de bucle N-PE y posible corriente de cortocircuito

Escala de medición R_{N-PE} (0,11 - 1999)

Escala display R_{N-PE} (Ω)	Resolución (Ω)	Precisión
0,00 19,99	0,01	(2% of $r + 30$)
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	

Escala de muestra I_{psc} (A)	Resolución (A)	Precisión
0,00 19,99	0,01	Considerar precisión de R_{N-PE}
20,0 199,9	0,1	
200 1999	1	
2,00k 19,99k	10	
20,0k 24,4k	100	

Cálculo de I_{psc} $I_{psc} = U_{IN} / R_{N-PE}$
 $U_{IN} = 115 V$; (100 V U_{INP} 160 V)
 $U_{IN} = 230 V$; (160 V U_{INP} 264 V)

Datos del generador: ver Resistencia de tierra, método de cuatro puntas.

Rotación de fases

Escala tensión de línea nominal 100 - 440V
Resultado mostrado 1,2,3 ó 2,1,3

Tensión (excepto en función armónicos)

Escala de muestra U (V)	Resolución (V)	Precisión
0-440	1	(2% de r. + 20)

Escala de frecuencia nominal..... d.c., 45 - 65 Hz

Corriente (RMS real)

Escala display I (A)	Resolución (A)	Precisión
0,0m-99,9m	0,1m	(5% de r. + 30)
100m-999m	1m	(5% de r.)
1,00-9,99	0,01	
10,0-99,9	0,1	
100-200	1	

Resistencia de entrada..... 10/1Wmax.
 Principio de medición..... pinza de corriente 1A/1mA
 Frecuencia nominal..... 50/60 Hz
 Debe considerarse el error adicional de la pinza.

Corriente de pico

Escala de muestra I (A)	Resolución (A)	Precisión
5-280	1	(5% de r.)

Muestreo..... 2 mediciones / ms
 Principio de medición..... pinza de corriente
 Frecuencia nominal..... 50/60 Hz
 Se debe considerar el error adicional de la pinza.

Varistor (Tensión de ruptura)

Escala de muestra U (V)	Resolución (V)	Precisión
0-1000	1	(5% de r. + 10V)

Principio de medición..... Tensión rampa c.c.
 Pendiente de tensión de prueba..... 500 V/s
 Corriente de ruptura..... 1 mA

Localizador de fallos, fusibles y conductores

Principio..... por carga pulsada de línea o superposición de señal de prueba

Por carga (Escala: 30-264V/45-65Hz):
 $I_s < 1A$ pulsado
 $f_s = 3600$ Hz

Por imposición (para instalaciones sin energía):
 $U_s < 7V$ pulsado
 $f_s = 3600$ Hz
 $I_s < 50mA$ pulsado

Potencia

Escala de muestra (W/VAr/VA)	Resolución (W/VAr/VA)	Precisión*
0,00-9,99	0,01	(7% de r. + 10)
10,0-99,9	0,1	
100-999	1	
1,00k-9,99k	0,01k	
10,0k-99,0k	0,1k	
100k-999k	1k	

*U: 10-440V, I: 10mA-200A
 Principio..... monofásico, con pinza
 Tipo de potencia..... W, VAr, VA
 Tensión entrada nominal: 400/230/115 V / 50/60 Hz
 Escala de muestra (PF)..... 0,00 - 1,00
 Se debe considerar el error adicional de la pinza.

Energía

Escala de muestra W (Wh)	Resolución (Wh)	Precisión
0,000-1,999	0,001	(7% de r. + 10)
2,00-19,99	0,01	
20,0-199,9	0,1	
200-1999	1	
2,00k-19,99k	0,01k	
20,0k-199,9k	0,1k	
200k-1999k	1k	

Cálculo..... $W = P \cdot t$
 Intervalo de tiempo..... ajustable de 1ms a 25 hr
 Tensión entrada nominal: 400/230/115V / 50/60 Hz

Análisis de armónicos (tensión y corriente)

Medición de tensión (RMS real):

Escala de muestra U (V)	Resolución (V)	Precisión
10-440	1	(5% de r. + 30)

Medición de corriente (RMS real):

Escala de muestra I (A)	Resolución (A)	Precisión
10,0m-99,9m	0,1m	(5% de r. + 30)
100m-999m	1m	(5% de r.)
1,00-9,99	0,01	
10,0-99,9	0,1	
100-200	1	

Escala de muestra THD (%)	Resolución (%)	Precisión
0,0-100,0	0,1	(5% de r. + 50)


Muestra del resultado..... en % del valor total eficaz
 Frecuencia nominal..... 50/60 Hz
 Se debe considerar el error adicional de la pinza

Escala de muestra armónicos hasta 21ª (%)	Resolución (%)	Precisión
0,0-100,0	0,1	(5% de r. + 50)

6.2. Características generales

Alimentación..... 0Vc.c. (4 x 1,5V pila IEC LR14)
 Comparación automática de valores de medición con límites superior e inferior..... si
 Avisos visuales y sonoros..... si
 Dimensiones (anch x alt x prof): 26,5 x 11 x 18,5 cm
 Peso (sin accesorios, con pilas)..... 2,1 kg
 Display..... matriz LCD con retroilum., 128 x 64 píx.
 Memorias..... aprox. 3000 mediciones
 Conexión a PC..... RS 232

Clasificación de la protección..... doble aislamiento
 Cat. de sobretensión..... CATIII/300V ó CATIII/600V
 Grado de contaminación..... 2
 Grado de protección..... IP 44
 Temperatura de funcionamiento..... 0-40 °C
 Temperatura nominal (aprox.)..... 10-30 °C
 Humedad máxima..... 85% RH (0-40 °C)
 Humedad (aprox.)..... 40-60% RH
 Apagado automático..... si



METREL[®] Horjul 188, SI-1354 Horjul, Slovenia